

# KOBAN



EC000168


EG000052

Herramienta para engaste/crimpado de conectores fotovoltaicos MC4 hasta 6 mm<sup>2</sup>.



### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Construcción de acero endurecido
- ✓ Alta transmisión de fuerza para reducir la fatiga de trabajo
- ✓ Posición de agarre, peso ligero y diseño para facilitar su uso



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Código	Embalaje	Sección (mm <sup>2</sup> )	Longitud (mm)
KE-PV-03	0767787	1	2,5-6	210

## DESCRIPCIÓN DE USO



Paso 1. Corta el cable con longitud adecuada



Paso 2. Pela el cable

Paso 3. Inserte el conector MC4 en la ranura adecuada (2.5/4.0/6.0 mm<sup>2</sup>)

Paso 4. Coloque el cable pelado en el conector



Paso 5. Cierre la herramienta ligeramente hasta que el pasador esté completamente engastado



Paso 6. Terminado y conseguido un cable conectado con el conector MC4