

DETECTORES DE ALTA TENSIÓN CAPACITIVO DE CONTACTO ALTA TENSIÓN C.A. (50 o 60 Hz)

www.grupotemper.com

MODELO TENSIÓN DE SISTEMA	
KVD-01-33 0769701	33kV (C)
KVD-01-66 0769702	66kV (D)



KOBAN K

Contenido	Página
1. Notas de seguridad.....	1-2
2. Descripción general.....	3
3. Principios de su funcionamiento.....	3
4. Una descripción rápida de su funcionamiento interno.	4-5
5. Etiquetado.....	6
6. Disposición del panel frontal - Tablero.....	7
7. Significados de la etiqueta principal.....	8
8. Preparación para el uso.....	8
9. Cuidado y mantenimiento.....	9
10. Mantenimiento periódico.....	9
11. Comprobación y comprobación de probar el probador..	10
12. Usos típicos.....	10
13. Instrucciones de uso.....	11
14. Montaje del equipo.....	12
15. Uso del equipo.....	13-14
16. Tensiones de interferencia.....	14
17. Especificaciones.....	15-17
18. Modelos y tabla comparativa.....	18-19
19. Preguntas/Respuestas.....	20
20. Garantía limitada.....	21

1. Notas de seguridad

Estos Detectores de Alta Tensión de Contacto han sido diseñados teniendo en cuenta la seguridad. Sin embargo, ningún diseño puede proteger completamente contra el uso incorrecto.

Los circuitos eléctricos son peligrosos y letales por falta de precaución o malas prácticas de seguridad. Sigue las reglas de seguridad para reducir el peligro y practicar la seguridad.

- Lea el manual del usuario con cuidado y completamente antes de usar el probador. Comprenda completamente las instrucciones antes de usar este producto. Siga las instrucciones para cada prueba. Tome todas las precauciones necesarias. No exceda los límites de este instrumento.
- Solo el personal que esté completamente capacitado en el uso de los Detectores de Alta Tensión debe usar este equipo. Los sistemas en los que se utilice funcionan con Altas Tensiones que son letales.
- Siempre utilice una varilla de fibra de vidrio o una Palanca aislante autorizada da de las especificaciones correctas y la distancia mínima de operación segura.
- Se realiza una prueba de alta tensión con el probador conectado a una palanca de operación, a veces llamada como "palanca de enlaces" (o Palanca Caliente ... etc.).
- Antes de usar, asegúrese de que el detector y sus accesorios que se requieran para su uso estén limpios, libres de grietas o ralladuras profundas, y que estén correctamente asegurados entre sí.
- Siempre compruebe que el detector funcione correctamente antes y después de la prueba.
- Asegúrese de que el detector tenga la capacidad adecuada para la Tensión del sistema bajo prueba.
- No toque ningún cableado expuesto, conexiones u otras partes "Vivas" de un circuito eléctrico.
- Compruebe el funcionamiento del detector ensamblado completo con accesorios antes y después de cada prueba.
- No permita que un conductor de alta tensión viva entre en contacto con el detector en un punto por debajo de la marca de límite.
- El detector nunca debe usarse sin una manija o sin varillas aislantes que incorporen una manija.
- Siempre se deben observar distancias de trabajo seguras.

- El panel o el tablero de visualización del detector siempre debe Considerarse que tiene la misma tensión que el conductor bajo prueba. La distancia de trabajo segura siempre debe ser desde ese panel de visualización.
- Nunca intente tocar el panel de visualización ni presione el botón de prueba si las luces se apagan cuando el electrodo de contacto está tocando o está cerca del conductor bajo prueba.
- Este instrumento solo debe ser utilizado por una persona competente, y adecuadamente capacitada que comprenda completamente este procedimiento de prueba. El trabajo personal con Alta Tensión debe Ser entrenado regularmente.
- **Use el dispositivo Protector.**



Precaución, riesgo del choque eléctrico.



Precaución, ver el manual del usuario.

REGLAS DE SEGURIDAD

LEER MANUAL

ENTENDER LAS INSTRUCCIONES

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

PALANCA DE ENLACES (DISTANCIA DE SEGURIDAD)

COMPROBAR ANTES Y DESPUÉS

MARCA ROJA

SIEMPRE ESTÉ SEGURO Y PROTEGIDO

SIEMPRE TRATE TODOS LOS CONDUCTORES COMO ACTIVOS

SIEMPRE TRATE TODOS LOS CONDUCTORES COMO ACTIVOS

SIEMPRE TRATE TODOS LOS CONDUCTORES COMO ACTIVOS

2. Descripción general

El rango de los detectores capacitivos de alta tensión ha sido diseñado para cumplir con los requisitos de las últimas normas internacionales IEC (IEC 61243-1).

Se pueden usar en interiores y exteriores en todos los climas. Los detectores están diseñados para su uso en sistemas de alta tensión pero no en subestaciones.

Los modelos están disponibles para cubrir un amplio rango de tensiones del sistema. La función del detector es determinar si un conductor está energizado o desenergizado para que pueda conectarse a tierra de manera segura antes de comenzar el trabajo.

Clase de protección: IP65.

3. Principios de su funcionamiento

Un fuerte molde de nilón en forma de cono alberga el detector. La pared interna del cono tiene un recubrimiento de pantalla conductora al que están conectadas las partes de tierra del circuito.

Este recubrimiento de pantalla está acoplado capacitivamente a la tierra del campo eléctrico y actúa como un divisor de tensión con un condensador de detección interna (el condensador de detección interna es diferente del rango de tensión al rango de tensión).

La alta tensión que apareza en el electrodo se divide y la tensión a través del condensador de detección es proporcional a la tensión entre el electrodo y la tierra.

Esta tensión de señal proporcional se alimenta al circuito electrónico cuya salida activa un dispositivo de advertencia audible y un sistema de luces indicadoras.

El circuito electrónico tiene algunos circuitos de escala, un amplificador, un rectificador y un circuito comparador. El umbral del comparador se establece en la fábrica o se establece por un instrumento de calibración autorizado.

Este rango de los detectores de Alta Tensión acoplados capacitivamente utiliza tableros de multicapas con planos de tierra en todo el tablero, eliminando señales falsas o ruidosas.

4. Una descripción rápida de su funcionamiento interno

- Armado**

El detector tiene un modo combinado de armado manual y de autoarmado.

- Modo de armado manual**

El botón ARMADO/PRUEBA está montado en el panel de visualización frontal del detector (el panel de visualización frontal del detector tiene zumbador, perno de montaje (que tiene el adaptador de conexión a la palanca de enlaces), el botón de armado/prueba y las luces, también se llama el Tablero).

Cuando se presiona este botón, la LED Roja de Alto Brillo parpadea dos veces por segundo y el Zumbador (dispositivo de advertencia audible) también suena dos veces por segundo.

Esta es la pantalla para la tensión PRESENTE.

Presione el botón, se activa un oscilador interno, y se acopla a la entrada del circuito de detección, resistente, simulando una tensión externa.

Cuando se suelta el botón, la pantalla cambia a la LED de Parpadeo Verde de Alto Brillo (también dos veces por segundo).

Esta es la pantalla para la tensión NO PRESENTE y batería OK. El detector está armado y listo para usar. Esta condición de armado dura unos 3 minutos.

El armado del detector también comprueba funcionalmente los circuitos internos, pero no comprueba las protecciones de entrada o la extensión del electrodo de contacto ni el condensador de detección interna para una condición de circuito abierto. Use una unidad de prueba externa para esto.

- Modo de autoarmado**

En este modo de funcionamiento, el detector se enciende automáticamente cuando se aplica una Alta Tensión C.A. para el electrodo de contacto.

- Luces indicadoras**

Están disponibles dos juegos de las LED de Alto Brillo, una es verde y otra es roja.

Una es verde para la tensión NO PRESENTE y la batería está OK, y la otra es roja para la tensión PRESENTE.

- **Marca de límite**

En el extremo superior estrecho de la carcasa del detector, hay una banda roja que indica la marca de límite.

Por definición, la marca de límite indica el límite físico al que se puede insertar el detector entre componentes activos o puede tocarlos.

Sin embargo, cuando el detector se usa con una extensión del electrodo de contacto, la cubierta de la extensión cubre la marca de límite. En algunos modelos, de terceros fabricantes, la cubierta es clara y la marca de límite sigue siendo visible, pero en otros está coloreada de rojo y la misma cubierta constituye la marca de límite.



5. Etiquetado

CEI 61243-1
CEI 60068-2-6
CEI 60068-2-29
CEI 60529



DETECTOR DE ALTA TENSIÓN

RANGO:

MODELO:

No. SERIAL:

FECHA:

CATEGORÍA CLIMÁTICA: N (NORMAL AL AIRE LIBRE)

GRUPO DE INDICACIÓN: III FRECUENCIA: 50/60 Hz



Es diseñado, fabricado y probado en conformidad con IEC 61243-1 para detectores de tensión de contacto de tipo capacitivo para tensiones superiores a 1kV 50/60Hz



Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el detector.



Cumpla con las últimas normas EMC y los requisitos europeos vigentes en el momento de la prueba. Por favor pregunte por los resultados de la prueba.



NO SE UTILICE COMO CAMBIADOR DE ENLACES



Como medida de precaución, se recomienda no utilizar este detector como cambiador de enlaces.



NO SE UTILICE COMO CAMBIADOR DE ENLACES



Nunca utilice este detector como herramienta, o cualquier dispositivo mecánico sobre el cual se aplica fuerza .



NO SE UTILICE COMO CAMBIADOR DE ENLACES



Nunca utilice este detector como cambiador de fusibles, ni intente quitar el fusible ni cambiarlo con el detector o sus accesorios.

6. Disposición del panel frontal - Tablero



7. Significados de la etiqueta principal



RANGO: 33kV Tensión del sistema para este detector.

No. SERIAL 012356789 Para propósitos de trazabilidad.

MODELO: KVD-01-33 Modelo relacionado con tensiones de Umbral

FECHA: 05/2019 Fecha de Fabricación/Calibración

CLASE CLIMÁTICA: Normal. El detector funcionará correctamente en el rango de temperatura de -25 ° C a + 55 ° C y con una humedad del 20% al 96%.

Al aire libre. El detector es adecuado para su uso en interiores o exteriores y en condiciones húmedas.

8. Preparación para el uso

Limpieza

La suciedad puede provocar el rastreo de la superficie y, por lo tanto, es necesario mantener limpios el detector y sus accesorios utilizando una solución detergente. El detector y otros accesorios de plástico se deben pulir con el esmalte de polímero líquido provisto.

Daños mecánicos

Si las raspaduras o abolladuras sobre la superficie pueden verse fácilmente a simple vista, entonces el equipo debe devolverse al fabricante para su reparación, ya que estas imperfecciones actúan como trampas para la suciedad y la humedad. El daño mecánico a las roscas del perno o del casquillo también debe requerir la devolución del equipo al fabricante.

Comprobación de baterías

Presione y suelte el botón PRUEBA/ARMADO. La LED Verde de Alto Brillo debe parpadear dos veces por segundo. De lo contrario, reemplace la batería por una nueva.

9. Cuidado y mantenimiento

Almacenamiento

El detector y sus accesorios deben almacenarse en la carcasa/bolsa de transporte de propiedad cuando no esté en uso. Si el equipo no se va a utilizar durante un período de tiempo considerable (un mes o más), es una precaución prudente retirar la batería. Recuerde reemplazar la batería cuando el equipo se use nuevamente. Es aconsejable reemplazar la batería por una nueva.

Transporte

Cuando el equipo está en tránsito, debe almacenarse en su carcasa/bolsa de transporte. Aunque el equipo ha sido diseñado para uso en el campo, no debe estar sujeto a golpes y choques excesivos.

10. Mantenimiento periódico

Reemplazo de baterías

Se espera que la duración de la batería sea de muchos meses de uso normal. Por lo tanto, se recomienda reemplazar la batería cada seis meses, ya sea que se encuentre o no satisfactoria al probar/armor el detector.

La batería se encuentra en el panel frontal del detector. Su posición está claramente indicada. Desenrosque los dos tornillos de fijación cautivos y gire a la izquierda en sentido contrario del horario, retire la tapa del compartimento de baterías. Deslice hacia afuera la batería y desenganche el conector de batería. Ponga una nueva batería de tipo 9V. Inserte la batería en su lugar, la tapa de batería y sus tornillos, asegurándose de que los tornillos de fijación estén bien apretados (gire en sentido del horario) para garantizar un buen sellado del agua. No hay otras piezas reemplazables o reparables.

Recalibración y Ensayos de prueba

Cada doce meses, el detector y los accesorios deben revisarse nuevamente. Esto debe incluir la comprobación del umbral de tensión y el ensayo de tensión de todos los accesorios. Se recomienda que se realice esta recomprobación por el fabricante o el que sea un representante designado autorizado.

11. Comprobación y comprobación de probar el probador

Comprobación

Presione el botón PRUEBA/ARMADO para comprobar la función de los circuitos internos y el estado de la batería.

Mientras se presiona, la led Roja de Alto Brillo debe parpadear aproximadamente dos veces por segundo y el zumbador también debe sonar dos veces por segundo.

Cuando se suelta el botón, la led Verde de Alto Brillo parpadeará durante aproximadamente 3 minutos.

Si la led Verde de Alto Brillo se apaga inmediatamente, reemplace la batería (ver el reemplazo de baterías).

Si el detector aún no se arma correctamente, entonces está defectuoso y debe devolverse al fabricante para su reparación.

Pruebas

Utilice una fuente de CA de alta tensión conocida.

Arme el detector si es necesario.

Presente el detector, armado si es necesario, a una fuente de alta tensión, tocándolo con el electrodo de contacto. La LED Roja de Alto Brillo parpadeará, y sonará la alarma del Zumbador, ambas, dos veces por segundo.

12. Usos típicos

La función principal del detector es determinar si un conductor está energizado o desenergizado para que pueda conectarse a tierra de manera segura antes de comenzar el trabajo.

El detector se utiliza para determinar si un conductor está a un potencial (conductor a tierra) más alto que el nivel de umbral para el cual está establecido el detector.

Una vez que el conductor esté a un potencial más alto que el umbral establecido, el detector emitirá un zumbido y la led roja de alto brillo parpadeará dos veces por segundo.

13. Instrucciones de uso

Inspección visual

Retire el detector de su carcasa a llevar, y luego inspecciónelo visualmente. Siéntelo y acarícialo con la mano y los dedos.

Todo debe ser realizable suavemente. De lo contrario, envíe el detector a la fábrica para reemplazar la carcasa.

Limpieza del detector con un paño

Limpie el cuerpo externo del detector suavemente, utilizando el paño y el fluido suministrados. Asegúrese de eliminar todos rastros de suciedad y objetos impuros.

Comprobación de batería

Presione el botón Rojo "PROBAR/ARMAR", luego suéltelo. La LED Verde de Alto Brillo debe parpadear dos veces por segundo si la batería está en buen estado. De lo contrario, reemplace la batería.

Zumbador y Luz Roja de Alto Brillo.

Presione y mantenga presionado el botón rojo "PROBAR/ARMAR". El zumbador y la LED Roja de Alto Brillo deben parpadear, ambos dos veces por segundo. De lo contrario, envíe el detector a la fábrica para su reparación.

Comprobación del adaptador

Asegúrese de que el adaptador no esté agrietado y que esté firmemente atornillado al detector. Si el adaptador muestra algún tipo de grietas, no lo use, ya que podría romperse mientras lo usa.

Solo use un adaptador de buena calidad.

14. Montaje del equipo

Para uso en líneas aéreas y barras colectoras.

Seleccione un electrodo de contacto que se adapte a la aplicación y atornílelo al detector.



Electrodo de contacto en forma de "Y" estándar



Electrodo de contacto en forma de "GANCHO" estándar de 40 mm



Electrodo de contacto en forma de "GANCHO" estándar de 60 mm



Electrodo de contacto estándar en forma de "GANCHO" de 100 mm

Ensamble el detector a la palanca de enlaces o la varilla de fibra de vidrio aislante. Nunca utilice el detector sin un electrodo de contacto y sin una varilla aislante. Siempre asegúrese de que el electrodo de contacto adecuado esté conectado de forma segura al cabezal.

Para usar en los puntos de prueba capacitivos

Los Detectores de alta tensión se han diseñado específicamente para su uso en los puntos de prueba capacitivos de los conectores separables y en los cables poliméricos aislados en las cajas de cables fusionados.

15. Uso del equipo

Ensamble el equipo según sea necesario. Presione el botón PROBAR/ARMAR para comprobar la función de los circuitos internos y el estado de la batería.

Mientras se presiona, la led Roja de Alto Brillo deberá parpadear aproximadamente dos veces por segundo y el zumbador también debe sonar dos veces por segundo. Cuando se suelta el botón, la led Verde de Alto Brillo parpadeará durante aproximadamente 3 minutos. Si la led Verde de Alto Brillo se apaga inmediatamente, reemplace la batería (ver el reemplazo de baterías). Si el detector aún no se arma correctamente, entonces está defectuoso y debe devolverse al fabricante para su reparación.

Armado manual

Presione el botón PROBAR/ARMAR, la led Roja de Alto Brillo y la alarma sonora (zumbador) parpadearán y sonarán dos veces por segundo, y al soltar el botón de alarma/prueba, la led Verde de Alto Brillo parpadeará dos veces por segundo. El detector está actualmente en su estado armado listo para usar. Este estado dura aproximadamente 3 minutos, a menos que se haga contacto con Alta Tensión (ver Auto Armado).

Auto Armado

Una vez que el electrodo de contacto esté en contacto con alta tensión, el detector SE ENCENDERÁ por sí mismo, la led Verde de Alto Brillo parpadeará dos veces por segundo, a menos que la alta tensión sea mayor que el umbral, en cuyo caso, la led Roja de Alto Brillo parpadeará aproximadamente dos veces por segundo y el zumbador también debe sonar dos veces por segundo.

Pruebas

El equipo ensamblado completo actualmente debe comprobarse utilizando una fuente de CA de alta tensión conocida. Arme el detector si es necesario. Presente el detector, armado si es necesario, a una fuente de alta tensión conocida, tocándolo con el electrodo de contacto. La LED Roja de Alto Brillo parpadeará, y sonará la alarma del zumbador, ambas, dos veces por segundo.

Ensayos

Actualmente presente el detector al conductor bajo prueba, tocándolo con el electrodo de contacto. Si la tensión en el conductor es mayor que la tensión umbral del detector, la LED Roja de Alto Brillo comenzará a parpadear y sonará la alarma sonora, dos veces por segundo. Esto indica que el conductor está activo.

La pantalla de tensión presente continuará mientras el electrodo de contacto del detector esté en contacto con el conductor activo. Si la tensión en el conductor es menor que la tensión umbral del detector, entonces la LED Roja de Alto Brillo y la alarma sonora no funcionarán. La LED Verde de Alto Brillo parpadeará dos veces por segundo.

16. Tensiones de interferencia

En ciertas situaciones, debido a las dimensiones o la configuración de la instalación, pueden ocurrir campos eléctricos capaces de afectar la indicación del detector.

La indicación errónea solo ocurrirá si el cuerpo del detector está ubicado dentro de dicho campo.

La indicación correcta se puede lograr aplicando el detector a conductores horizontales lejanos de las curvas o conexiones. La indicación inequívoca del detector depende de que la capacidad del detector a tierra no se vea afectada por otros campos.

Interferencia en fase

Esto ocurre cuando el conductor bajo prueba está adyacente a otro conductor cuya tensión está en fase.

El campo que se genera puede actuar como una pantalla entre el detector y la tierra, reduciendo así la capacidad efectiva del detector a tierra.

Esto da como resultado de una tensión umbral aumentado que podría significar que el detector no indicará que un conductor está activo.

Esto aumenta la tensión umbral del detector que, por lo tanto, puede no indicar. Por supuesto, esto es una situación peligrosa.

Interferencia en posición de fase

Si un conductor bajo prueba tiene conductores adyacentes que están en oposición de fase, puede ocurrir una indicación errónea. Por ejemplo, si el conductor bajo prueba está conectado a tierra y el detector está cerca de un conductor activo, entonces es posible que el detector indique que el conductor bajo prueba está activo. Esto, sin embargo, puede verse como una condición a prueba de fallos, aunque es incorrecta.

17. Especificaciones

Eléctrico

Tensión umbral:

Para un detector de tensión única (por ejemplo, 11kV), la tensión umbral debe estar dentro del rango de 0.15 X la tensión del detector a 0.4 X la tensión del detector, es decir, para 11kV, V_{UMBRAL} está dentro del rango de 1.65 a 4.4 kV.

Para un detector con un rango de tensión de dos a uno (por ejemplo, 66 a 132 kV), la tensión umbral debe estar dentro del rango de 0.15 X la tensión máxima del detector a 0.4 X la tensión mínima del detector, es decir, para 66/132 kV, V_{UMBRAL} está dentro del rango de 19.8 a 26.4 kV.

Para un detector con un rango de tensión de tres a uno (por ejemplo, 11 a 33 kV), la tensión umbral debe estar dentro del el rango 0.1 X la tensión máxima del detector a 0.45 X la tensión mínima del detector, es decir, para 11/33 kV, V_{UMBRAL} está dentro del rango de 3.3 a 4.95 kV.

Cuando no se puede aplicar ninguna de las reglas anteriores, el *umbral* puede establecerse en un valor acordado con el cliente.

Precisión de la tensión umbral: el $\pm 5\%$ del nivel establecido y bajo nuestras condiciones de prueba y establecimiento de fábrica.

Tiempo de funcionamiento: aproximadamente 3 minutos nominales con TENSIÓN NO PRESENTE en el electrodo de contacto.

Continuo con TENSIÓN PRESENTE en el electrodo de contacto.

Tiempo de respuesta: menos de 1 segundo.

Protección contra chispas: el detector no se dañará como resultado de la descarga de chispas mientras se hace contacto con el conductor bajo prueba.

Protección de puente: el detector y sus accesorios no provocarán descargas eléctricas o averías entre las partes activas de la instalación o entre las partes activas de la instalación y la tierra.

Consumo de corriente: 30 mA como máximo.

Batería baja: 7.2V nominal (el armado mediante el botón de prueba/armado se inhibe a esta tensión, pero el autoarmado de las señales se mantiene por debajo de 6.5V).

Batería: 9 V de manganeso alcalino PP3-C IEC 6F22.

INDICACIÓN VISUAL

Tensión Presente: Led Roja de Alto Brillo parpadea dos veces por segundo.

Tensión No Presente: Led Verde de Alto Brillo parpadea dos veces por segundo.

INDICACIÓN AUDIBLE

Tensión Presente: Zumbador suena dos veces por segundo

MECÁNICO

Detector

Longitud:	180mm
Diámetro:	100mm
Material:	NYLÓN

Electrodos

Longitud:	40mm
Material:	Acero inoxidable

Electrodo en forma de "Y"

Longitud:	35mm
Anchura:	40mm
Material:	Acero inoxidable

Electrodos en forma de gancho

Diámetro:	40, 60 o 100mm
Material:	Acero inoxidable/Aluminio

Electrodo de contacto (opcional)

Longitud:	100, 250, 650
Extensión:	1000mm
Material:	PVC/Acero inoxidable

Adaptadores de polo (opcional)

Bowthorpe

Longitud:	125mmm
Extensión:	46mm
Material:	Acetal/Acero

Universal Star

Longitud: 95mm
Diámetro: 27mm
Material: Acetal/Acero

Karl Pfisterer

Longitud: 85mm
Diámetro: 25mm
Material: Acetal/Acero

Chance

Longitud: 85mm
Diámetro: 45mm
Material: Acetal/Acero

Polos de extensión

Longitud: 1200mm total
Material: Fibra de vidrio

Resistencia a la vibración:

El método de prueba debe estar de acuerdo con IEC 60068-2-6. El indicador deberá estar sujeto al vibrador por medio de las partes intermedias rígidas que no afecten los resultados de prueba. Para atenuar cualquier oscilación de gran amplitud que pueda inducirse en el electrodo de contacto durante la prueba, el extremo libre del electrodo se debe sujetar a la parte rígida.

La amplitud y la aceleración deben ser las siguientes:

Valor pico de 0.15 mm entre 10 Hz y 58 Hz valor pico de 19.6 m/s² entre 58 Hz y 150 Hz

La duración de los ensayos se debe establecer en 2 h en cada dirección.

La prueba se considera aprobada si el detector no muestra deterioro mecánico aparente.

Resistencia a los golpes: de acuerdo con IEC 61243-1 Prueba 6.4.5.

Se realizan cinco choques mecánicos en las partes más frágiles del indicador.

La prueba se pasa si el indicador no muestra fractura incipiente.

Conjunto de limpieza : tela y botellas del polímero líquido

18. Modelos y tabla comparativa

PARTE#	A	B	C	D	E	F	G	H
Tensión del sistema	4/15 kV	11 kV	33 kV	66kV	132 kV	11/33 kV	44/132 kV	66/132 kV
Umbral establecido dentro del rango	1.9 kV a 2.1 kV	1.65 kV a 4.4 kV	4.95 kV a 13.2 kV	11 kV a 13 kV	11 kV a 13 kV	3.3 kV a 4.95 kV	11 kV a 13 kV	11 kV a 13 kV
Tiempo de respuesta	<1 Seg	<1 Seg	<1 Seg	<1 Seg	<1 Seg	<1 Seg	<1 Seg	<1 Seg
Apagado automático ¹	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min
Protección de puente ²	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra chispas ³	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Batería Baja ⁴	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V
Umbral ⁵	2.0 kV	3.02 kV	9.07 kV	12.0 kV	12.0 kV	4.12 kV	12 kV	12 kV
Corriente de batería ⁶	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA
Verde = Armado ⁷	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Rojo = V detectado ⁸	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Botón de prueba/armado ⁹	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

PARTIE#	I	J	K	L	M	N	O
Tensión del sistema	6.6/132 kV	11/132 kV	11/44 kV	33/132 kV	44 kV	KV DEFINIDO POR USUARIO	12/36 kV
Umbral establecido dentro del rango	2 kV a 3 kV	4.4 kV a 6.6 kV	4.4 kV a 5 kV	11 kV a 13 kV	6.6 kV a 17.6 kV	Xx kV a Xx kV	5.0 kV a 6.0 kV
Tiempo de respuesta	<1 Seg	<1 Seg	<1 Seg	<1 Seg	<1 Seg	<1 Seg	<1 Seg
Apagado automático ¹	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min
Protección de puente ²	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra chispas ³	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Batería Baja ⁴	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V
Umbral ⁵	2.5 kV	5 kV	4.75 kV	12 kV	12 kV	Espec. de usuario	5.4 kV
Corriente de batería ⁶	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA
Verde = Armado ⁷	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Rojo = V detectado ⁸	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Botón de prueba/armado ⁹	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Tenga en cuenta que el circuito de prueba interna no prueba el electrodo y los dispositivos de protección.

Apagado automático¹=El temporizador de apagado automático también se reinicia cada vez que el electrodo de contacto del Modelo x toque una alta tensión o cada vez que se detecte una alta tensión. El temporizador de apagado automático también se reinicia cada vez que el dispositivo se arme y se pruebe, usando el botón frontal. El temporizador de apagado automático es aproximadamente de 3 minutos.

Protección de puente²= El detector y sus accesorios no provocarán descargas eléctricas entre partes activas de la instalación o entre partes activas de la instalación y tierra/puesta a tierra.

Protección contra chispas³= El detector no se dañará como resultado de la descarga de chispas mientras se hace contacto con el conductor bajo prueba.

Batería baja⁴= Cuando la batería está baja, el HVD no permanecerá armado después de presionar el botón "PRUEBA/ARMADO", y la LED verde no parpadeará. (La luz verde parpadeante indica el modo de espera). No lo utilice si la LED verde no parpadea después de presionar "PRUEBA/ARMADO", esto indica una condición de batería baja. Reemplace la batería inmediatamente. NO OPERE.

Umbral⁵= Esto es el umbral óptimo recomendado para establecer el nivel de detección en el que el detector muestra y emite una alarma de alta tensión. Esto es el nivel recomendado en el que los laboratorios de calibración deben establecer el detector. En la fábrica, se establece dentro de un rango, pero opcionalmente, se puede establecer en este umbral y emitir un certificado de calibración.

Corriente de batería⁶= Esto es el consumo total de corriente tomado de la batería cuando suena el zumbador y se enciende la Luz Roja (modo de tensión detectada). Esto es el peor caso del consumo de corriente.

Verde = Armado⁷= La luz verde parpadea cuando el detector está armado y esperando que se detecte la AT. Esto también significa que la batería está en buen estado.

Rojo = V detectado⁸= La luz roja parpadea cuando se detecta Alta Tensión. Esto sucede cuando la tensión detectada es más alta que el umbral de ese modelo (ver tablas).

Botón de prueba/armado⁹= Este botón se utiliza para armar (encender) el detector. Cuando se presiona este botón, y mientras lo presiona, se conecta un oscilador de prueba interna al detector y simula la AT en el electrodo. Mientras se presiona el botón "PRUEBA/ARMADO", la luz ROJA parpadea y suena el zumbador, lo que indica que el detector funciona correctamente. Al soltar este botón, la luz verde debe parpadear, indicando que la batería está en buen estado y que el detector está en espera, esperando la detección.

19. Preguntas/Respuestas

El perno de montaje del adaptador de Polo no se ve en la carcasa

¿Está seguro de que no esté simplemente conectado al detector?

Muchos usuarios lo mantienen conectado a su detector, incluso después de su uso.

Presiono el botón "Prueba/Armado", ¡¡¡pero todas las Leds se quedan apagadas y el detector parece muerto!!!

Es posible que la batería no esté presente o esté tan baja que no esté sucediendo nada. Primero, cambie la batería

Presiono el botón "Prueba/Armado", la Led Roja de Alto Brillo y el z mbador suenan intermitentemente, pero cuando suelto el botón "Prueba/Armado", ¡!!pero todas las Leds se apagan y el detector parece muerto!!!!

La batería está baja. Reemplace la batería por una nueva.

El detector está sucio. ¿Qué puedo usar para limpiarlo y cómo?

En este caso, debe ser una botella llena del material de limpieza .

No puedo encontrar la batería. ¿Qué batería debo comprar y de qué tipo?

La batería está ubicada en el panel frontal. Retire los 2 tornillos primero, y luego, retire la batería lenta y suavemente. Reemplácela con cualquier batería de 9V.

El cuerpo del Detector está rayado. ¿Es peligroso?

Sí, se recomienda que si su detector tiene rastros de raspaduras, puede obtener una carcasa de reemplazo . Sin embargo, esta operación solo se puede realizar en la fábrica.

20. Garantía limitada

Garantizamos que el producto fabricado por nosotros está libre de materiales defectuosos o mano de obra de la fábrica y aceptamos reparar o reemplazar este producto que, bajo uso y servicio normal, revela que el defecto es atribuible a la culpa de nuestra fabricación, sin cargo por piezas y servicio. Si no podemos reparar o reemplazar este producto, haremos un reembolso completo del precio de compra.

Consulte el manual del usuario para obtener instrucciones adecuadas sobre el uso de este instrumento.

Nuestra obligación bajo esta garantía se limita a reparar, reemplazar o hacer un reembolso de este equipo de prueba que demuestre ser defectuoso dentro de los 36 meses a partir de la fecha de compra original.

Esta garantía no se aplica a ninguno de nuestros productos que hayan sido reparados o alterados por personas no autorizadas de ninguna manera para, a nuestro exclusivo criterio, dañar su estabilidad o confiabilidad, o que hayan sido objeto de mal uso, abuso, aplicación incorrecta, negligencia o accidente o que han tenido el número serial alterado, borrado o eliminado.

Los accesorios, que no sean de nuestra fabricación utilizados con este producto, no están cubiertos por esta garantía.

Todas las garantías implícitas por ley están limitadas a un período de doce meses, y las disposiciones de la garantía son expresamente en lugar de cualquier otra garantía expresa o implícita.

El comprador acepta asumir toda responsabilidad por cualquier daño o lesión corporal que pueda resultar del uso o mal uso del producto por parte del comprador, o su usuario, sus empleados u otros, y las soluciones previstas en esta garantía son expresamente en lugar de cualquier otra responsabilidad que podamos tener, incluidos los daños incidentales o consecuentes.

Nos reservamos el derecho de suspender los modelos en cualquier momento, o cambiar las especificaciones, el precio o el diseño, sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

HIGH VOLTAGE A.C.(50 or 60Hz) CONTACT CAPACITIVE HIGH VOLTAGE DETECTOR

www.grupotemper.com

MODEL	SYSTEM VOLTAGE
KVD-01-33 0769701	33kV (C)
KVD-01-66 0769702	66kV (D)



KOBAN

Index	Page
1. Safety rules.....	1-2
2. General des cription.....	3
3. Principle of how it work	3
4. A quick review of its inside working.....	4-5
5. Labeling.....	6
6. Front panel layout - facing.....	7
7. Main label warning.....	8
8. Preparation for use	8
9. Care and maintenance	9
10. Periodic maintenance	9
11. Checking and proofing the tester.....	10
12. Typical uses	10
13. Instructions for use	11
14. Assembling the equipment.....	12
15. Using the equipment.....	13-14
16. Interference stages	14
17. Specifications.....	15-17
18. Models and comparison table.....	18-19
19. Questions / answers.....	20
20. Limited warranty.....	21

1. Safety notes

The Contat High Voltage Detectors have been designed with safety in mind. However, no design can completely protect against incorrect use.

Electrical circuits are dangerous and lethal through lack of caution or poor safety practice. Follows Safety rules to reduce danger and practice safety.

- Read the User's manual carefully and completely before using the tester. Fully understand the instructions before using this product. Follow the instructions for every test. Take all the necessary precautions. Do not exceed the limits of this instrument.
- Only personnel who are fully trained in the use of High Voltage Detectors should use this equipment. The system that it will be used on are powered from High Voltages which are lethal.
- Always use a fiber glass rod or an authorised insulated Stick of the correct specifications and minimum safe operating distance.
- A High Voltage test is carried out with the tester attached to an operating stick sometime called "link stick" (or Hot Stick ...etc ...).
- Before use, ensure that the detector and its accessories that are required for use are clean, free from marks or deep scores and are properly secured together.
- Always check that the detector is working correctly before and after the test.
- Make certain that the detector is properly rated for the Voltage of the system under test.
- Do not touch any exposed wiring, connections or other "Live" parts of an electrical circuit.
- Check the operation of the assembled detector complete with accessories before and after each test.
- Do not allow a live high voltage output or to come in contact with the detector at a point below the limit mark.
- The detector must never be used without a handle or without insulating rods incorporating a handle.
- Safe working distances must always be observed.

- The detector or viewing face or facia must always be Considered to be at the same height as the conductor or under test. The viewing distance must always be from that viewing face.
- Never attempt to touch the viewing face or press the test button as the lights go out when the contact electrode is touching, or is in the vicinity of the conductor or under test.
- This instrument should only be used by a competent, suitably trained person which understand fully this test procedure. Personal working with High Voltage should Be trained regularly.
- Use Protective gear.



Caution, risk of electric shock



Caution, refer to the user's manual.

SAFETY RULES
READ MANUAL
UNDERSTAND INSTRUCTIONS
TRAINING
LINK STICK (SAFETY DISTANCE)
CHECK BEFORE & AFTER
RED MARK
ALWAYS BE SAFE AND PROTECTED

ALWAYS TREAT ALL CONDUCTORS AS LIVE

ALWAYS TREAT ALL CONDUCTORS AS LIVE

ALWAYS TREAT ALL CONDUCTORS AS LIVE

2. General description

The range of a pair tie high voltage detectors has been designed to meet the requirements of the latest International IEC standards (IEC 61243-1).

They may be used indoors and outdoors in all weathers. The detectors are intended for use on high voltage systems but not in switchgear.

Models are available to cover a wide range of system voltages. The function of the detector is to determine whether a conductor is energised or de-energised so that it may be safely earthed before commencing work.

Protection class : IP65.

3. Principles of how it work

A strong one is applied only on moulding houses the detector. The inner wall of the one has a conductive coating to which the earthy parts of the circuit are connected.

This conductive coating is a pair tie only coupled to the earth of the electric field and acts as a voltage divider with an internal sensing pair tie (The internal sensing pair tie is different from voltage range to voltage range).

High voltage appearing at the electrode is divided down and the voltage across the sensing pair tie is proportional to the voltage between the electrode and earth.

This proportional signal voltage is fed to the electronic circuitry whose output drives an audible warning device and a set of indicating lamps

The electronic circuitry has some scaling circuitry, an amplifier, rectifier and a comparator circuit. The threshold of the comparator is set at the factory or set by an authorized calibration facility.

This range of a pair tie only coupled high Voltage Detectors uses multilayer boards with ground planes all over the board, eliminating false or noisy signals

4. A quick overview of its inside working

- **Arming**

The detector has a combined manual and a self arming mode.

- **Manual Arming Mode**

The ARMING/TEST button is mounted on the front housing face of the detector (the front housing face of the detector has the button, mounting stud (which has the attachment adaptor to the link stick), arming/test button and the lights it's also called the Faceplate).

When this button is depressed, the High Bright Red LEDs flashes twice per second and the loud Beep (audible warning device) sounds also twice per second.

This is the display for Voltage PRESENT.

Pressing the button, activates an internal oscillator, and outputs it to the input of the sensing circuitry, through, stimulating an external voltage.

When the button is released the display changes to the High Bright Green flashing LEDs (also twice per second).

This is the display for voltage NOT PRESENT and battery OK. The detector is then armed and ready for use. This armed condition lasts for about 3 minutes

Arming the detector also functionally bypasses the internal circuitry but does not bypass the input protections or output electrode connection nor the internal sensing a capacitor for an open circuit condition. Use an external proofing unit for this.

- **Self Arming Mode**

In this mode of operation the detector automatically switches on when a High Voltage A.C. is applied to the output electrode.

- **Indicating lights**

Two sets of High Bright LEDs one is Green, one is Red are available.

One is green for Voltage NOT PRESENT and Battery OK and the other is red for Voltage PRESENT.

- **Limit mark**


At the narrow top end of the detector housing, there is a red band which indicates the limit mark.

By definition the limit mark indicates the physical limit to which the detector may be inserted between live components or may touch them.

However, when the detector is used with an intact electrode extension, the broad end of the electrode extension overpasses the limit mark. In some models from third party manufacturers the broad end is black and the limit mark is still visible but in others it is coloured red and the broad end constitutes the limit mark.



5. Labeling



Designed, manufactured and tested to IEC 61243-1 for a specific type of voltage detector for voltages above 1kV 50/60Hz.



Read and understand the instruction manual before using the detector.



Meet the latest EMC standards and European requirements in force at the time of testing. Please enquire for test results.



As a precautionary measure, it is recommended not to use this detector as a link breaker.




Never use this detector as a tool, or any mechanical device on which force is applied.



Never use this detector as a fuse breaker, or never attempt to remove fuses or change them with the detector or its accessories.

6. Front panel layout - facia



7. Main label meanings



RANGE: System Voltage for this detector.

SERIAL No: For traceability purpose.

MODEL: Model relate to Threshold voltages

DATE: Date of Manufacture / Calibration

CLIMATIC CLASS: Normal. The detector will perform correctly over the temperature range -25°C to +55°C and in 20% to 96% humidity.

Outdoor. The detector is suitable for use either indoor or outdoor and in wet conditions

8. Preparation for use

Cleanliness

Dirt can cause surface tracking and it is therefore necessary to keep the detector and its accessories clean by using a detergent solution. The detector and other plastic accessories should then be polished with the liquid polymer polish provided.

Mechanical damage

If surfaces scratches or dents can be easily seen by the naked eye then the equipment should be returned to the manufacturer for repair since these blemishes act as traps for dirt and moisture. Mechanical damage to studs or broken threads would also necessitate the return of the equipment to the manufacturer.

Battery check

Depress and release the TEST/ARMING button. The Green High Bright Leds should flashes twice per second. If this is not the case, replace the battery with a new one.

9. Care and maintenance

Storage

The detector and its accessories should be stored in the proprietary carrying case /bag when not in use. If the equipment is not going to be used for an appreciable length of time (one month or more) then it is a wise precaution to remove the battery. Remember to replace the battery when the equipment is used again. It's advisable to replace the battery with a new one.

Transporting

When the equipment is in transit it should be stored in its carrying case/bag. Whilst the equipment has been designed for field use it should not be subjected to excessive bumps and shocks.

10. Periodic maintenance

Battery Replacement

It is expected that the battery life will be many months of normal use. It is recommended therefore that the battery be replaced every six months whether or not it is found to be faulty when testing/arming the detector.

The battery is located on the viewing face of the detector. Its position is clearly indicated. Undo the two captive fixing screws and turn left anti-clockwise, remove the battery compartment cover. Slide out the battery and unclip the battery connector. Fit a new battery type 9V. Insert the battery into its place, the battery cover and its screws, making sure that the fixing screws are properly tightened (turn clockwise) to ensure a good water seal. There are no other replaceable or serviceable parts.

Recalibration and Proof Testing

Every twelve months the detector and accessories should be rechecked. This could include checking the three old этаж and новый этаж proof testing of all the accessories. It is recommended that this rechecking be done by the manufacturer or its authorised appointed representative.

11. Checking and proofing the tester checking

Checking

Press the TEST/ARMING button to check the function of the internal circuitry and the condition of the battery.

While depressing, the High Bright Red LEDs should flash about twice per second and the Buzzer should also sound twice per second.

When the button is released the High Bright Green LEDs will flash for about 3 minutes

If the High Bright Green LEDs goes off immediately, replace the battery (see battery replacement).

If the detector still does not arm or arm itself, then it is faulty and should be returned to the manufacturer for repair.

Proofing

Using a known high voltage AC source.

Arm the detector if necessary.

Press at the detector, armed if necessary, to a high voltage source, touching it with the contact electrode. The High Bright Red LEDs will flash and the Buzzer alarm will sound, both, twice per second.

12. Typical uses

The main function of the detector is to determine whether a conduct or is energized or de-energized so that it may be safely earthed before commencing work.

The Detector is utilized to determine if a conductor is at a potential (conductor to earth) higher than the threshold level for which the detector is set.

Once the conductor is at a potential higher than the set threshold, the detector will buzz and the red high bright LEDs will flash twice per second.

13. Instructions for use

Visual Inspection

Remove detector from its carry case then visually, inspect it. Feel it and caress by hand, and fingers.

Everything must be smooth. Should it not be the case, send the detector or to the factory to replace the case.

Cleaning the detector using a cloth

Gently, clean the detector external body, using the applied both and fluid. Make sure all traces of dirts and unclean objects is removed.

Battery Check

Depress the Red "TEST/ARM" button, then release. The High Bright Green Leds should flash twice per second if the battery is ok. If not, replace the battery.

Buzzer, and High Bright Red Light.

Depress and hold down the Red "TEST/ARM" button, The buzzer and the High Bright Red Leds should flash, both twice per second. If not, send the detector back to the factory for repairs.

Check the Adaptor

Make sure the adaptor is not cracked and is tightly screwed onto the detector. Should the adaptor show any type of crack do not use it, as it could break while you are using it.

Only use a good quality adaptor.

14. Assembling the equipment

For use on overhead lines and bus-bars.

Select a contact electrode to suit the application and screw it onto the detector.



Standard "Y" Contact Electrode



Standard "HOOK" 40 mm Contact Electrode



Standard "HOOK" 60 mm Contact Electrode



Standard "HOOK" 100 mm Contact Electrode

Assemble the detector to the link stick or the insulating fiberglass stick. Never use the detector without a contact electrode and without an insulating stick. Always ensure proper contact electrode is attached securely to the head.

For use on capacitive test points

High Voltage Detectors have been specifically designed for use on capacitive test points of parallel conductors and on insulated polymerables in fusedable boxes

15. Using the equipment

Assemble the equipment as required Press the TEST/ARMING button to check the function of the internal circuitry and the condition of the battery.

While depressing, the High Bright Red LEDs should flash about twice per second and the Buzzer should also sound twice per second. When the button is released the High Bright Green LEDs will flash for about 3 minutes. If the High Bright Green LEDs goes off immediately, replace the battery (see battery replacement). If the detector still does not arm correctly, then it is faulty and should be returned to the manufacturer for repair.

Manual Arming

Depress the TEST/ARMING button and the High Bright Red LEDs and the audible alarm (buzzer) will flash and sound twice per second and on releasing the alarming/test button the High Bright Green LEDs will flash twice per second. The detector is now in its armed state ready for use. This condition lasts for about 3 minutes unless contact with High Voltage is made (see Self Arming).

Self Arming

Once the contact electrode is in Contact with High Voltage, the detector will switch ON by itself, the High Bright Green LEDs will flash twice per second, unless the High Voltage is higher than the threshold, in which case, the High Bright Red LEDs will flash about twice per second and the Buzzer should also sound twice per second.

Proofing

The assembled equipment should now be checked using a known high voltage AC source. Arm the detector if necessary. Press on the detector, armed if necessary, to a known high voltage source, touching it with the contact electrode. The High Bright Red LEDs will flash and the Buzzer alarm will sound, both, twice per second.

Testing

Now press on the detector or to the conduct or under test, touching it with the contact electrode. If the voltage on the conduct or is greater than the threshold voltage of the detector, then the High Bright Red LEDs will begin to flash and the audible alarm will sound, twice per second. This indicates that the conductor is live. The voltage present display will continue for as long as the

detet or o ntat elet rode is in o ntat with the lie o ndut or. If the v Itage on the o ndut or is les than the thre old v Itage of detet or, then High Bright Red Leds and the audible alarm will not operate. The High Bright Green leds will flash, twice per second.

16. Interference voltages

In certain situations, due to the dimensions or configuration of the installation, electrical fields capable of affecting the indication of the detet or may oa r.

Erroneous indica tion will only oa r if the body of the detet or is situated within such a field.

Corret indica tion a n be ab ied by applying the detet or to horizontal o ndut ors away from bends or o nnet ions

Unambiguous indica tion of the detet or depends upon the a pa tane of the detet or to earth being unaffeted by other fields.

In-Phase Interference

This occu rs when the o ndut or under tes is adjae nt to another o nductor whose v Itage is in-phae .

The field which is then generated can act as a screen between the detet or and earth, thereby reduc ng the effet ie a pa tane of the detet or to earth.

This res ults in an inc eas d thre old v Itage whib o uld mean that the detet or will not indica te that a o ndut or is lie .

This inc eas s the thre old v Itage of the detet or whib may, therefore, not indica te. This is of o ure a dangerous situation.

Phase-Opposition Interference

If a o ndut or under tes has adjae nt o ndut ors whib are in phae opposi ion, then erroneous indica tion a n oa r. For instane , if the o ndut or under tes is earthed and the detet or a me b oe to a lie o ndut or then it is pos ble that the detet or will indica te that the o ndut or under tes is lie . This howeve r,a n be seen as a fail a fe o ndition, although it is ino rret .

17. Specifications

Electrical

Threshold Voltage:

For a single voltage detector (for example 11kV) the threshold voltage should be in the range 0.15 X detector voltage to 0.4 X detector voltage i.e. for 11kV, $V_{THRESHOLD}$ is in the range 1.65 to 4.4kV.

For a detector with a two to one voltage range (for example 66 to 132kV) the threshold voltage should be in the range 0.15 X detector maximum voltage to 0.4 X detector minimum voltage i.e. for 66/132kV, $V_{THRESHOLD}$ is in the range 19.8 to 26.4kV.

For a detector with a three to one voltage range (for example 11 to 33kV) the threshold voltage should be in the range 0.1 X detector max. voltage to 0.45 X detector min. voltage i.e for 11/33kV, $V_{THRESHOLD}$ is in the range 3.3 to 4.95kV.

Where none of the above rules can be applied the **threshold may be set to a value agreed with the customer.**

A range of threshold voltage: $\pm 5\%$ of detector limit under normal operating conditions.

Operating Time: About 3 minutes nominal with VOLTAGE NOT PRESENT on the contact electrode.

Continuous with VOLTAGE PRESENT on the contact electrode.

Response Time: Less than 1 second.

Spark Protection: The detector will not be damaged as a result of spark discharge while making contact with the conductor or electrodes.

Bridging Protection: The detector and its accessories will not cause flashover or breakdown between live parts of the installation or between live parts of the installation and earth.

Current Consumption: 30mA maximum.

Battery Low: 7.2V nominal (Arming via the testing/arming button is inhibited at this voltage but self-arm from signals is maintained down to 6.5V.)

Battery: 9 V manganese alkaline PP3-C IEC 6F22.

VISUAL INDICATION

- Voltage Present:** High Bright Red Leds flashes twice per second.
- No Voltage Present:** High Bright Green Leds flashes twice per second.

AUDIBLE INDICATION

- Voltage Present:** Buzz or beep loudly twice per second

MECHANICAL

Detector

- Length: 180mm
 Diameter: 100mm
 Material: NYLON

Electrodes

- Length: 40mm
 Material: Stainless Steel

"Y" electrode

- Length: 35mm
 Width: 40mm
 Material: Stainless Steel

Hook electrodes

- Diameter: 40, 60 or 100mm
 Material: Stainless Steel/ Aluminium

Contact Electrode (optional)

- Length: 100, 250, 650
 Electrodes: 1000mm
 Material: PVC/Stainless Steel

Pole adaptors(optional)

Bowthorpe

- Length: 125mm
 Electrodes: 46mm
 Material: Metal/Steel

Universal Star

Length: 95mm
Diameter: 27mm
Material: Aetal/Steel

Karl Pfisterer

Length: 85mm
Diameter: 25mm
Material: Aetal/Steel

Chance

Length: 85mm
Diameter: 45mm
Material: Aetal/Steel

Extension Poles

Length: 1200mm total
Material: Fibreglas

Vibration Resistance: The test method shall be in accordance with IEC 60068-2-6. The induction coil shall be fastened to the vibrator by rigid intermediate parts which shall not affect the test results. To attenuate any large amplitude oscillations which may be induced in the contact electrode during the test, the free end of the electrode shall be fastened to the rigid part.

The amplitude and acceleration shall be as follows

0,15mm peak value between 10 Hz and 58Hz 19.6 m/s² peak value between 58Hz and 150 Hz

The duration of the test shall be set for 2 hours in each direction.

The test is considered passed if the detector shows no apparent mechanical deterioration.

Shock Resistance: In accordance with IEC 61243-1 Test 6.4.5.

Five mechanical shock tests are performed on the most fragile parts of the induction coil.

The test is passed if the induction coil shows no important fracture.

Cleaning Kit: Cloth and bottles of polymer liquid

18. Models and comparison table

PART#	A	B	C	D	E	F	G	H
System Voltage	4/15 kV	11 kV	33 kV	66kV	132 kV	11/33 kV	44/132 kV	66/132 kV
Threshold Set within Range	1.9 kV To 2.1 kV	1.65 kV To 4.4 kV	4.95 kV To 13.2 kV	11 kV To 13 kV	11 kV To 13 kV	3.3 kV To 4.95 kV	11 kV To 13 kV	11 kV To 13 kV
Response Time	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec
Auto-OFF ¹	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min
Bridging Protection ²	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Spark Protection ³	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Battery Low ⁴	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V
Threshold ⁵	2.0 kV	3.02 kV	9.07 kV	12.0 kV	12.0 kV	4.12 kV	12 kV	12 kV
Battery Current ⁶	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA
Green = Armed ⁷	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Red = V Detected ⁸	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Test / Arming Button ⁹	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES

PART#	I	J	K	L	M	N	O
System Voltage	6.6/132 kV	11/132 kV	11/44 kV	33/132 kV	44 kV	KV USER DEFINED	12/36 kV
Threshold Set within Range	2 kV To 3 kV	4.4 kV To 6.6 kV	4.4 kV To 5 kV	11 kV To 13 kV	6.6 kV To 17.6 kV	Xx kV To Xx kV	5.0 kV To 6.0 kV
Response Time	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec
Auto-OFF ¹	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min
Bridging Protection ²	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Spark Protection ³	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Battery Low ⁴	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V
Threshold ⁵	2.5 kV	5 kV	4.75 kV	12 kV	12 kV	User's Spec.	5.4 kV
Battery Current ⁶	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA
Green = Armed ⁷	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Red = V Detected ⁸	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Test / Arming Button ⁹	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES

Please note the internal proofing circuit does not test the electrode and the protection devices

Auto-OFF¹ = The auto-OFF timer is ree t ee ry time the o ntat elet rode of the Model x toub a High Voltage or eab time High Voltage is detected. The auto-off timer is ale ree t ee b time the dev e is armed and tes ed, us ng the front button. Auto-OFF timer is appok matie ly 3 minutes

Bridging Protection² = The Detector and its accessories will not cause flashover between live parts of the int allation or between lie parts of the int allation and earth/ground.

Spark Protection³ = The Detetor will not be damaged as a res lt of p ark dib large while makng o ntab with the o ndut or under tes .

Battery Low⁴ = When battery is low, the HVD will not stay armed after depressing the "TEST/ARMING" button, and green LED will not flashes. (The flashing green Light indica tes the s andby mode). Do not ue if the green Led does not flashes after depressing "TEST/ARMING", This indicate a low battery o ndition. Replaе battery immediately. DO NO OPERATE.

Thresh old⁵ = This is the optimum reo mmended Thresh old to e t the detet ion lee l at whib the detet or is low and sound an High Voltage Alarm. This is the recommended level at which the calibration laboratories must set the detet or. In Fat ory, it is e t within a range, but optionally, it a n be e t to this threshold and a calibration certificate issued.

Battery Current⁶ = This is the total a rrent o ns mption take n from the battery when the buz r e unds and Red Light lit (v lage detet ed mode). This is the wort a e of a rrent o ns mption.

Green = Armed⁷ = The Green light flashes when the detector is armed and waiting for HV to be detet ed. This ale mean that the battery is ok

Red = V Detet ed⁸ = The Red light flashes when High Voltage is detected. This happen when The v lage detet ed is higher than the thresh old of that model (s e tables).

Tes / Arming Button⁹ = This button is utilie d to arm (turn ON) the detet or. When this button is pressed, and while pressing it, a internal proofing os illator is o nnet ed to the detet or and is muluate HV on the elet rode. While the "TEST/ARMING" button is depressed, the RED light flashes and the buz r e unds indica ting that the detet or work properly. When releas ng this button, the green light must flash, indicating the battery is ok, and the detet or is in s andby, waiting for detet ion.

19. Questions / Answers

The Pole adaptor mounting stud is not seen in the case

Are you sure it's not simply still attached onto the detector or?

Many users keep it attached onto their detector, even after use.

I press "Test/Arming" button, but all the Leds Stays off and the detector looks dead!!!!

The battery may not be present or is so low that nothing is happening. First, change the battery

I press "Test/Arming" button, The High Bright Red Leds and the Buzzer sound intermittently, but when I release the "Test/Arming" button, but all the Leds goes off and the detector looks dead!!!!

The battery is low. Replace the battery with a new one.

The Detector is dirty. What can I use to clean it with, and how?

In the area, could be a full bottle of cleaning material.

I can't find the battery. Which battery must I buy, and what kind?

The battery is situated in the front panel. Remove the 2 screws first, then slowly and gently, remove the battery. Replace with any 9V battery.

The body of the Detector is scratched. Is it dangerous?

Yes it's advised that if your detector has any trace of scratches you can get a replacementising. However, this operation can only done at the factory.

20. Limited warranty

We warrant the product manufactured by us to be free from defective material or factory workmanship and agree to repair or replace this product which, under normal use and service, disclose the defect to be the fault of our manufacturing, with no charge for parts and service. If we are unable to repair or replace this product, we will make a full refund of the purchase price.

Consult the user's manual for proper instruction regarding use of this instrument.

Our obligation under this warranty is limited to repairing, replacing or making refund of this test equipment which proves to be defective within 36 months from the date of original purchase.

This warranty does not apply to any of our products which have been repaired or altered by unauthorized persons in any way so as, in our sole judgement, to injure their stability or reliability, or which have been subject to misuse, abuse, misapplication, negligence or accident or which have had the serial numbers altered, defaced or removed.

Accessories, not of our manufacture used with this product, are not covered by this warranty.

All warranties implied by law are hereby limited to a period of twelve months, and the provisions of the warranty are expressly in lieu of any other warranties expressed or implied.

The purchaser agrees to assume all liability for any damages or bodily injury which may result from the use or misuse of the product by the purchaser, or its user, his employees, or others, and the remedies provided for in this warranty are expressly in lieu of any other liability we may have including incidental or consequential damages.

We reserve the right to discontinue models at any time, or change specification, price or design, without notice and without incurring any obligation.

HAUTE TENSION C.A. (50 OU 60 HZ) CONTACT CAPACITIF DÉTECTEUR HAUTE TENSION

www.grupotemper.com

MODÈLE TENSION DU SYSTÈME

KVD-01-33 33kV (C)
0769701

KVD-01-66 66kV (D)
0769702



IP65

KOBAN K

Index	Page
1. Consignes de sécurité	1-2
2. Description générale.....	3
3. Principes de fonctionnement.....	3
4. Un aperçu rapide de son fonctionnement intérieur....	4-5
5. Étiquetage.....	6
6. Disposition du panneau avant - Platine.....	7
7. Signification des étiquettes principales.....	8
8. Préparation à l'utilisation.. ..	8
9. Entretien et maintenance	9
10. Maintenance périodique.....	9
11. Vérification et épreuve de sécurité.....	10
12. Utilisations typiques	10
13. Instructions pour l'utilisation.....	11
14. Emballage de l'équipement.....	12
15. Utilisation de l'équipement.....	13-14
16. Tenions paroises	14
17. Specifications	15-17
18. Modèles et tableau de comparaison.....	18-19
19. Questions et réponses	20
20. Garantie limitée.....	21

1. Consignes de sécurité

Ces détecteurs haute tension ou matériels ont été utilisés en toute sécurité. Cependant, aucun moyen de protection ne peut complètement protéger notre utilisation incorrecte.

Les circuits électriques sont dangereux et mortels par manque de prudence ou par manque de pratiques de sécurité. Respectez les règles de sécurité pour réduire les dangers et faire passer la sécurité avant tout.

- Lire attentivement et complètement le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le détecteur. Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil. Suivre les instructions pour chaque test. Prendre toutes les précautions nécessaires. Ne pas dépasser les limites de test instrument.
- Seul le personnel parfaitement formé à l'utilisation des détecteurs haute tension peut faire cet équipement. Les systèmes sont reliés aux appareils alimentés à partir de hautes tensions qui sont mortelles.
- Utilisez toujours une tige de terre en fibre ou un bâton isolé autorisé avec les procédures correctes et la distance de fonctionnement minimale de sécurité.
- Un test de haute tension est effectué avec le détecteur attaché à un bâton d'opération, parfois appelé «bâton de liens» (ou Perche isolante etc ...).
- Avant l'utilisation, veuillez assurer que le détecteur est dans les meilleures conditions pour une utilisation sûre et propres empêtements de fibres ou de fibres profondes et sont correctement fixés ensemble.
- Vérifier toujours si le détecteur fonctionne correctement avant et après le test.
- Veuillez assurer que le détecteur est correctement établi pour la tension du système en cours d'exécution.
- Ne pas toucher à aucun élément, connexion ou autre partie "sous tension" excepté d'un circuit électrique.
- Vérifier le fonctionnement du détecteur assurez-vous que des aiguilles sont correctes et après chaque test.
- Ne pas laisser un conducteur haute tension sous tension entrer en contact avec le détecteur à un point inférieur à la marque limite.
- Le détecteur ne doit jamais être utilisé dans une poignée ou dans des tiges isolantes incorrectement une poignée.
- Des distances de travail de sécurité doivent toujours être respectées.

- La face avant ou la platine du détecteur doit toujours être orientée vers l'arrière étant que la même tension que le conducteur en cours d'émission. La distance de travail de sécurité doit toujours être à partir de cette face avant.
- Ne jamais essayer de tourner le face avant ou d'appuyer sur le bouton d'émission lorsque les lumières s'éteignent lorsque l'électrode de contact est tombée ou est trouée à proche de la pointe du conducteur en cours d'émission.
- Cet instrument ne doit être utilisé que par une personne compétente et sûrement formée qui comprend parfaitement la procédure d'essai. Les personnels travaillant avec des systèmes haute tension doivent être formés régulièrement.
- Utiliser de l'équipement de protection.



Attention, risque de choc électrique.



Attention, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

LIRE LE MANUEL

COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS

FORMATION

BATON DE LIEN (DISTANCE DE SÉCURITÉ)

VÉRIFIER AVANT ET APRÈS

MARQUE ROUGE

TOUJOURS ÊTRE SÛR ET PROTÉGÉ

TRAITER TOUJOURS TOUS LES CONDUCTEURS COMME SOUS TENSION

TRAITER TOUJOURS TOUS LES CONDUCTEURS COMME SOUS TENSION

TRAITER TOUJOURS TOUS LES CONDUCTEURS COMME SOUS TENSION

2. Description générale

La gamme de détecteurs à paquets haute tension a été conçue pour répondre aux exigences des dernières normes internationales de la CEI (CEI 61243-1).

Ils peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur par tous les temps. Les détecteurs sont destinés à être utilisés sur les systèmes à haute tension, mais pas dans les transformateurs.

Des modèles sont disponibles pour couvrir un large éventail de tensions système. La fonction du détecteur est de déterminer si un conducteur est excité ou désexcité afin qu'il puisse être mis à la terre en toute sécurité avant de commencer les travaux.

Classe de protection: IP65.

3. Principes de fonctionnement

Un guide moulé en nylon en forme de U abrite le détecteur. La paroi intérieure du U a un revêtement d'écaillage en plastique auquel les parties terrestres du circuit sont reliées.

Ce revêtement d'écaillage est à partie ment ouvert à la terre du bâti électrique et agit comme un diviseur de tension avec un condensateur de détection interne (Le condensateur de détection interne est différent d'une plage de tension à l'autre).

La haute tension apparaît à l'électrode et divise le bas et la tension à travers le condensateur de détection est proportionnelle à la tension entre l'électrode et la terre.

Cette tension de signal proportionnelle est alimentée aux circuits électriques dont la sortie commande un alternateur noir et un système de lampes témoins.

Les circuits électriques comportent des circuits de mise à l'échelle, un amplificateur, un redresseur et un circuit d'oscillateur.

Le signal du oscilleur est fixé à l'usine ou fixé par une installation d'étalonnage autorisée.

Cette gamme de détecteurs haute tension a partiellement adopté des panneaux à circuit multilayer avec des plans de masque partout sur la face, éliminant les signaux faux ou bruyants.

4. Un aperçu rapide de son fonctionnement intérieur

• Armement

Le détecteur a un mode manuel et un mode d'armement automatique combinés.

• Mode d'armement manuel

Le bouton ARMEMENT/TEST est monté sur la face avant du détecteur (la face avant du détecteur a l'arrêteur, le goujon de montage (qui a l'adaptateur de fixation au bâton de liaison), le bouton d'armement/test et les lumières. C'est aussi appelé la Platine).

Lorsque le bouton est enfoncé, les LED rouges de luminosité éclatent et émettent deux fois par seconde et le arrêteur (dip switch d'armement secondaire) retentit également deux fois par seconde. Il s'agit de l'affichage de la tension PRÉSENTE.

En appuyant sur le bouton, après un intervalle interne, et le ouvrir à l'entrée du circuit de détection, robuste, simulant une tension externe.

Lorsque le bouton est libéré, l'affichage passe aux LED émettant des lumières de luminosité éclatante (également deux fois par seconde).

Il s'agit de l'affichage de la tension NON PRÉSENTE et de la batterie OK. Le détecteur est alors armé et prêt à l'emploi. Cette condition armée dure environ 3 minutes.

L'armement du détecteur vérifie également fonctionnellement les circuits internes mais ne vérifie pas les protections d'entrée ou l'extension de l'électrode de contact, ni le condensateur de détection interne pour une condition de court-circuit ouvert. Utilisez pour la une unité d'épreuve une tension externe.

• Mode d'armement automatique

Dans ce mode de fonctionnement, le détecteur se met automatiquement en marche lors d'un courant alternatif haute tension est appliquée à l'électrode de contact.

• Voyants lumineux

Deux éléments de LED haute luminosité, l'un vert, l'autre rouge sont dip switchables.

L'un est vert pour la tension NON PRÉSENTE et la batterie est OK et l'autre est rouge pour la tension PRÉSENTE.

• Marque limite

À l'extrémité supérieure étroite du boîtier du détecteur, il y a une bande rouge qui indique la marque de limite.

Par définition, la marque limite indique la limite physique que à laquelle le détecteur peut être installé entre des supports et sur lesquels on peut les toucher.

Cependant, lorsque le détecteur est utilisé avec une enroulement d'électrode de contact, le renouvellement de l'enroulement ouvre la marque limite. Dans certains modèles de fabricants tiers, le fil noir de l'air et la marque limite est toujours visible mais dans d'autres il est coloré en rouge et le fil noir lui-même indique la marque limite.



5. Étiquetage



Ce produit, fabriqué et testé selon la norme CEI 61243-1 pour un détecteur de tension de contact de type actif pour des tensions supérieures à 1kV 50/60Hz



Veuillez lire et comprendre le mode d'emploi avant d'utiliser le détecteur.



Répondre aux dernières normes EMC et aux exigences européennes en vigueur au moment des essais. Veuillez vous renseigner pour les régulations des tests.



Par mesure de précaution, il est recommandé de ne pas utiliser le détecteur comme bâton de liaison.




Ne jamais utiliser le détecteur comme outil, ou tout dispositif mécanique sur lequel la force est appliquée.



Ne jamais utiliser le détecteur comme bâton de fusible, ou pour débrancher le fusible ou débrancher avec le détecteur ou ses ailes.

6. Disposition du panneau avant - Platine



7. Signification des étiquettes principales



GAMME:	[33kV]	Tension du système pour le détecteur.
N° DE SÉRIE:	[012356789]	À des fins de traçabilité.
MODÈLE:	[KVD-01-33]	Modèle pour renseigner les tensions de seuil
DATE:	[05/2019]	Date de fabrication / d'étalonnage

CLASSE CLIMATIQUE: Normale. Le détecteur fonctionnera correctement dans la plage de températures de -25 ° C à + 55 ° C et dans une humidité de 20% à 96%.

Extérieur. Le détecteur peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur et dans des conditions humides

8. Préparation à l'utilisation

Propreté

La sécurité peut provoquer des traces de sauf au et il est donc nécessaire de garder le détecteur et ses accessoires propres à l'aide d'une solution de détergent. Le détecteur et d'autres accessoires en plastique doivent ensuite être polis avec le vernis à polynière liquide fourni.

Dommages mécaniques

Si les égratignures ou les bosses de surface peuvent être facilement vues à l'œil nu, l'équipement doit être retourné au fabricant pour réparation puisque certaines imperfections agissent comme des pièges pour la sécurité et l'humidité. Des dommages mécaniques aux fils de vis de goujon ou de bûche ne seraient également le retour de l'équipement au fabricant.

Vérification de la batterie

Appuyez sur et relâchez le bouton TEST/ARMEMENT. Les LED vertes de luminosité éclairent deux fois par seconde. Si elle n'est pas le cas remplacez la batterie par une nouvelle.

9. Entretien et maintenance

Stockage

Le détecteur et ses accessoires doivent être stockés dans le étui / sac de transport propriété lorsqu'il n'est pas utilisé. Si l'équipement ne va pas être utilisé pour une durée appréciable de temps (un mois ou plus), alors il est sage de prendre des précautions pour enlever la batterie. Ne pas oublier de remplacer la batterie lorsque l'équipement est réutilisé. Il est conseillé de remplacer la batterie par une nouvelle.

Transport

Lorsque l'équipement est en transit, il doit être stocké dans son étui / sac de transport. Bien que l'équipement ait été rangé pour une utilisation sur le terrain, il ne doit pas être soumis à des chocs ou à des pressions.

10. Maintenance périodique

Remplacement des piles

On s'attend à ce que la durée de vie de la batterie soit de plusieurs mois d'utilisation normale. Il est donc recommandé que la batterie soit remplacée tous les six mois qu'elle soit jugée satisfaisante ou non lors de l'examen ou de l'armement du détecteur. La batterie est détruite par la platine de vie et la fixation du détecteur. Sa position est également indiquée. Défaire les deux vis de fixation en appuyant et tourner à gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, enlever le couvercle du compartiment des piles. Faire glisser la batterie et débrancher le connecteur de la batterie. Monter une nouvelle batterie de type 9V. Insérer la batterie à sa place, le couvercle de la batterie et les vis en tenant à ce que les vis de fixation soient correctement serrées (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre) pour assurer une bonne étanchéité à l'eau. Il n'y a pas d'autres pièces remplaçables ou utilisables.

Réétalonnage et Test de vérification

Tous les douze mois le détecteur et ses accessoires doivent être vérifiés. Cela devrait inclure la vérification de la tension de la pile et l'eau de préférence de tension de tous les accessoires. Il est recommandé que cette vérification soit effectuée par le fabricant ou un représentant agréé.

11. Vérification et épreuvage du testeur

Vérification

Appuyez sur le bouton TEST/ARMEMENT pour vérifier la fonction des contacts internes et l'état de la batterie.

Tout en appuyant sur, les LED rouges de luminosité éclairent et devraient baigner environ deux fois par seconde et l'alarme sonne également environ deux fois par seconde.

Lorsque le bouton est libéré, les LED vertes de luminosité éclairent et baignent pendant environ 3 minutes.

Si les LED vertes de luminosité éclairent et s'éteignent immédiatement, remplacer la batterie (voir remplacement de la batterie).

Si le détecteur ne déclenche toujours pas correctement, il est défectueux et doit être retourné au fabricant pour réparation.

Épreuvage

Utilisation d'une source CA haute tension connue.

Armer le détecteur à niveau sûre.

Présenter le détecteur, armé à niveau sûr, à une source haute tension, en le touchant avec l'électrode de contact. Les LED rouges de luminosité éclairent et baignent et l'alarme sonore retentit deux fois par seconde.

12. Utilisations typiques

La fonction principale du détecteur est de déterminer si un conducteur est en tension ou déconnecté afin qu'il puisse être mis à la terre en toute sécurité au moyen d'un mèche roulante.

Le détecteur est utilisé pour déterminer si un conducteur est à un potentiel (conducteur à la terre) plus élevé que le seuil pour lequel le détecteur est réglé.

Une fois que le conducteur est à un potentiel plus élevé que le seuil fixé, le détecteur sonnera et les LED rouges de luminosité éclaireront et baigneront deux fois par seconde.

13. Instructions pour l'utilisation

Inspection visuelle

Veuillez retirer le détecteur de son étui de transport, puis insérez le à l'élément. Sentez-le et assurez-vous qu'il est bien dans les doigts. Tout doit être serré. Si ce n'est pas le cas, veuillez enlever le détecteur à l'usine pour remplacer le boîtier.

Nettoyage du détecteur à l'aide d'un chiffon

Nettoyez délicatement le corps et la partie du détecteur à l'aide d'un chiffon et d'un liquide fournis. Veuillez assurer que toutes les parties de la lentille et d'objets impurs sont éliminées.

Vérification de la batterie

Appuyez sur le bouton rouge "TEST / ARMEMENT", puis relâchez-le. Les LED rouges de luminosité élevée devraient clignoter deux fois par seconde si la batterie est OK. Sinon, remplacer la batterie.

Avertisseur et lumière rouge de luminosité élevée.

Appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton rouge "TEST / ARMEMENT". L'avertisseur et les LED rouges de luminosité élevée devraient clignoter deux fois par seconde. Sinon, renvoyez le détecteur à l'usine pour réparation.

Vérifier l'adaptateur

S'assurer que l'adaptateur n'est pas fissuré et qu'il est bien installé sur le détecteur. Si l'adaptateur montre n'importe quel type de fissure, ne l'utilisez pas car il pourrait se casser pendant que vous l'utilisez. Utilisez uniquement un adaptateur de bonne qualité.

14. Assemblage de l'équipement

Pour une utilisation sur les lignes aériennes et les barres omnibus.

Sélectionner une électrode de contact adaptée à l'application et la viser sur le détecteur.



Électrode de contact "Y" standard



Électrode de contact "CROCHET" 40 mm standard



Électrode de contact "CROCHET" 60 mm standard



Électrode de contact "CROCHET" 100 mm standard

Assembler le détecteur au bâton de liaison ou au bâton isolant en fibre de verre. Ne jamais utiliser le détecteur sans électrode de contact et sans bâton isolant. Veuillez toujours vous assurer que l'électrode de contact appropriée est solidement fixée à la tête.

Pour une utilisation sur des points de test capacitifs

Les détecteurs haute tension ont été spécialement conçus pour être utilisés sur les points de test capacitifs des onnées et sur les tables polyvalentes installées dans les boîtes de tables fournies.

15. Utilisation de l'équipement

Ambler l'équipement au bœin. Appuyez sur le bouton TEST/ARMEMENT pour vérifier la fonction des circuits internes et l'état de la batterie. Tout en appuyant sur les LED rouges de luminosité élevée devraient ignorer environ deux fois par seconde et l'alarme qui devrait également sonner deux fois par seconde. Lorsque le bouton est libéré, les LED vertes de luminosité élevée devraient ignorer pendant environ 3 minutes. Si les LED vertes de luminosité élevée s'éteignent immédiatement, remplacer la batterie (voir remplacement de la batterie). Si le détecteur ne s'arme toujours pas correctement, il est défectueux et doit être retourné au fabricant pour réparation.

Armement manuel

Appuyez sur le bouton TEST/ARMEMENT et les LED vertes de luminosité élevée et l'alarme sonne (l'alarme qui ignore) devraient ignorer et sonner deux fois par seconde et en libérant le bouton alarmant/arrêt, les LED vertes de luminosité élevée devraient ignorer deux fois par seconde. Le détecteur est maintenant dans un état armé et prêt à l'emploi. Cette condition dure environ 3 minutes, si au bout de ce temps il y a un armement automatique.

Armement automatique

Une fois que l'électrode de contact est en contact avec la haute tension, le détecteur s'allumera de lui-même, les LED vertes de luminosité élevée devraient ignorer deux fois par seconde, si la haute tension est plus élevée que le seuil, auquel cas les LED rouges de luminosité élevée devraient ignorer environ deux fois par seconde et l'alarme sonore retentit deux fois par seconde.

Épreuve

L'équipement entièrement ambré doit maintenant être vérifié à l'aide d'une heure CA haute tension connue. Armer le détecteur jusqu'à une heure de haute tension connue, en le touchant avec l'électrode de contact. Les LED rouges de luminosité élevée devraient ignorer et l'alarme sonore retentit deux fois par seconde.

Essai

Préparer maintenant le détecteur au conditionnement en état d'essai, en le touchant avec l'électrode de contact. Si la tension sur le conditionnement est supérieure à la tension de seuil du détecteur, alors les LED rouges de luminosité élevée commencent à ignorer et l'alarme sonore sonnera deux fois par seconde. Cela indique que le conditionnement est sous tension. L'affichage de la pression de tension continuera aussi longtemps que l'électrode de contact du détecteur est en contact avec le conditionnement.

Si la tension sur le o ndut eur est inférieure à la tension de seuil du détecteur, alors les LED rouges de luminosité élevée et l'alarme sonore ne fonctionneront pas. Les LED vertes de luminosité élevée ignoreront deux fois par seconde.

16. Tensions parasites

Dans certaines situations en raison des dimensions ou de la configuration de l'installation, des bâmpas électriques peuvent affecter l'indication du détecteur peut également produire.

Une indication erronée ne peut produire que si le temps du détecteur est tué dans un tel bâmpa.

Une indication correcte peut être obtenue en appliquant le détecteur à des sondes horizontaux à l'écart des charges ou des connexions.

L'indication dans l'ambiguïté du détecteur dépend de la capacité du détecteur à la terre n'étant pas affectée par d'autres bâmpas.

Interférence en phase

Cela peut produire lorsque le sondage est en cours d'exécution et adjoint à un autre sondage dont la tension est en phase.

Le bâmpa qui est alors généré peut agir comme un écran entre le détecteur et la terre, réduisant ainsi la capacité d'effet de la terre du détecteur à la terre.

Il existe une augmentation de la tension de seuil qui pourrait signifier que le détecteur n'indiquera pas qu'un sondage est sous tension.

Cela augmente la tension de seuil du détecteur qui peut, par conséquent, ne pas indiquer. C'est bien une situation dangereuse.

Interférence en opposition de phase

Si un sondage est en cours d'exécution et que d'autres sondages adjointes sont en opposition de phase, alors une indication erronée peut également produire. Par exemple, si le sondage est en cours d'exécution et mis à la terre et que le détecteur est approché d'un sondage sous tension, il est possible que le détecteur indique que le sondage est en cours d'exécution et sous tension. Ceci, pendant, peut également entraîner une condition d'échec de sécurité, bien qu'il soit incorrect.

17. Spécifications

Tension de seuil électrique:

Pour un seul détecteur de tension (par exemple 11kV) , la tension de seuil devrait être dans la gamme 0,15 X tension de détecteur à 0.4 X tension de détecteur c.-à-d. pour 11kV, Vthreshold est compris entre 1,65 et 4,4 kV.

Pour un détecteur avec une gamme de tension de deux à un (par exemple 66 à 132kV), la tension de seuil devrait être dans la gamme 0,15 X tension maximale du détecteur à 0,4 X tension minimale du détecteur, c.-à-d. pour 66/132 kV, VTHRESHOLD est compris entre 19,8 et 26,4 kV.

Pour un détecteur avec une gamme de tension de trois à un (par exemple 11 à 33kV) la tension de seuil devrait être dans la gamme 0,1 X tension maximale du détecteur à 0,45 X tension minimale du détecteur c.-à-d. pour 11/33kV, V THRESHOLD compris entre 3,3 et 4,95kV.

Lorsqu'aucune des règles ci-dessous ne peut être appliquée, le seuil peut être fixé à une valeur convenue avec le client.

Précision de la tension de seuil : $\pm 5\%$ du niveau défini et dans nos conditions d'essai et de configuration d'utilisation.

Temps de fonctionnement : Environ 3 minutes nominales avec TENSION NON PRÉSENTE sur l'électrode de contact.

Continu avec TENSION PRÉSENTE sur l'électrode de contact.

Temps de réponse: Moins d'une seconde.

Protection contre les étincelles: Le détecteur ne sera pas endommagé à la suite d'une décharge d'étincelle lors du contact avec le conducteur testé.

Protection de pontage: Le détecteur et ses associés n'entraîneront pas de court-circuit ou de panne entre les parties sous tension de l'installation ou entre les parties sous tension de l'installation et la terre.

Consommation de courant: 30mA maximum.

Batterie faible: 7,2 V nominal (l'armement va le bouton de test/d'armement est inhibé à cette tension, mais l'auto-armement des signaux est maintenu jusqu'à 6,5 V.)

Batterie: 9 V alcaline manganèse PP3-C CEI 6F22.

INDICATION VISUELLE

Tension présente: Les LED rouges de luminosité élevée s'ignotent deux fois par seconde.

Aucune tension présente: Les LED vertes de luminosité élevée s'ignotent deux fois par seconde.

INDICATION AUDIBLE

Tension présente: L'alarme sonore émet un bip fort deux fois par seconde.

MÉCANIQUE

Détecteur

Longueur: 180mm
Diamètre: 100mm
Matériau: NYLON

Électrodes

Longueur: 40mm
Matériau: Acier inoxydable

Électrode "Y"

Longueur: 35mm
Width: 40mm
Matériau: Acier inoxydable

Électrodes à crochet

Diamètre: 40, 60 ou 100 mm
Matériau: Acier inoxydable / aluminium

Électrode de contact (facultative)

Longueur: 100, 250, 650
Épaisseur: 1000mm
Matériau: PVC /Acier inoxydable

Adaptateurs de pôle (facultatif)

Bowthorpe

Longueur: 125mm
Épaisseur: 46mm
Matériau: Aéral/Acier

Universal Star

Longueur: 95mm
Diamètre: 27mm
Matériau: Aé tal/Ac er

Karl Pfisterer

Longueur: 85mm
Diamètre: 25mm
Matériau: Aé tal/Ac er

Chance

Longueur: 85mm
Diamètre: 45mm
Matériau: Aé tal/Ac er

Pôles d'extension

Longueur: 1200mm au total
Matériau: Fibre de e rre

Résistance aux vibrations:

La méthode d'e a i doit être o nforme à la CEI 60068-2-6.

L'india teur doit être fié au v brateur par des parties intermédiaires rigides qui n'affectent pas les résistats des tets s. Pour atténuer les grandes oscillations d'amplitude qui peuvent être induites dans l'élect rode de o ntat pendant l'e a i, l'ek rémité libre de l'élect rode doit être attab ée à la partie rigide.

L'amplitude et l'aé olération doivent être les suivantes :

0,15mm de leur côte entre 10 Hz et 58Hz 19,6 m/s² de leur de côte entre 58Hz et 150 Hz

La durée des tets s est fixée à 2 h dans b aque direction.

Le tets est considéré comme réussi si le détecteur ne présente aucune détérioration mécanique apparente.

Résistance au choc: Conformément à la norme CEI 61243-1 Test 6.4.5.

Cinq impacts mécaniques sont effectués sur les parties les plus fragiles de l'india teur.

Le tets est réussi si l'india teur ne montre aucune fracture naine.

Kit de nettoyage:

Tissus et bouteilles de polymère liquide

18. Modèles et tableau de comparaison

PARTIE#	A	B	C	D	E	F	G	H
Tension du système	4/15 kV	11 kV	33 kV	66kV	132 kV	11/33 kV	44/132 kV	66/132 kV
Seuil défini dans la plage	1.9 kV à 2.1 kV	1.65 kV à 4.4 kV	4.95 kV à 13.2 kV	11 kV à 13 kV	11 kV à 13 kV	3.3 kV à 4.95 kV	11 kV à 13 kV	11 kV à 13 kV
Temps de réponse	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec
Arrêt automatique ¹	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min
Protect ion de pontage ²	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Protect ion contre les étincelles ³	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Batterie faible ⁴	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V
Seuil ⁵	2.0 kV	3.02 kV	9.07 kV	12.0 kV	12.0 kV	4.12 kV	12 kV	12 kV
Courant de batterie ⁶	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA
Vert = Armé ⁷	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Rouge = V détécté ⁸	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Bouton Test / Armement ⁹	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

PARTIE#	I	J	K	L	M	N	O
Tension du système	6.6/132 kV	11/132 kV	11/44 kV	33/132 kV	44 kV	UTILISAT EUR DÉFI NI kV	12/36 kV
Seuil défini dans la plage	2 kV à 3 kV	4.4 kV à 6.6 kV	4.4 kV à 5 kV	11 kV à 13 kV	6.6 kV à 17.6 kV	Xx kV à Xx kV	5.0 kV à 6.0 kV
Temps de réponse	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec
Arrêt automatique ¹	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min
Protect ion de pontage ²	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Protect ion contre les étincelles ³	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Batterie faible ⁴	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V
Seuil ⁵	2.5 kV	5 kV	4.75 kV	12 kV	12 kV	User's Spec.	5.4 kV
Courant de batterie ⁶	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA
Vert = Armé ⁷	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Rouge = V détécté ⁸	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Bouton Test / Armement ⁹	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

Veuillez noter que le circuit de protection interne ne teste pas l'électrode et les dispositifs de protection.

Arrêt automatique¹ = La minuterie d'arrêt automatique est réinitialisée à chaque fois que l'électrode de contact du Modèle X1000 est une haute tension ou à chaque fois qu'une haute tension est détectée. La minuterie d'arrêt automatique est également réinitialisée à chaque fois que l'appareil est armé et testé, à l'aide du bouton TEST. La minuterie d'arrêt automatique dure environ 3 minutes.

Protection de pontage² = Le détecteur et ses accus séries ne pourront pas détourner entre les parties sous tension de l'installation ou entre les parties sous tension de l'installation et la terre / terre.

Protection contre les étincelles³ = Le détecteur ne sera pas endommagé à la suite d'une décharge d'étincelle lors du contact avec celle qui induit le test.

Batterie faible⁴ = Lorsque la batterie est faible, le HVD ne sera pas armé après avoir appuyé sur le bouton «TEST/ARMEMENT», et la LED verte ne s'allume pas (Le voyant vert s'allumant indique le mode veille). Ne pas utiliser la LED verte ne s'allume pas après avoir appuyé sur «TEST/ARMEMENT», cela indique une condition de batterie faible. Remplacez immédiatement la batterie. NE PAS OPÉRER.

Seuil⁵ = Il s'agit du seuil optimal recommandé pour définir le niveau auquel le détecteur prévient et émet une alarme à haute tension. Il s'agit du niveau recommandé auquel les laboratoires d'étalonnage doivent régler le détecteur. En général, il est fixé dans une plage, mais en option, il peut être fixé à un seuil et un entraînement d'étalonnage délivré.

Courant de batterie⁶ = Il s'agit de la consommation totale de courant prélevée sur la batterie lorsque l'alarme se déclenche et que le voyant rouge est allumé (mode de détection de tension). C'est le pire cas de consommation de courant.

Vert = Armé⁷ = Le voyant vert s'allume lorsque le détecteur est armé et attend que la Haute Tension soit détectée. Cela signifie également que la batterie est correcte.

Rouge = V Détecté⁸ = Le voyant rouge s'allume lorsque une haute tension est détectée. Cela se produit lorsque la tension détectée est supérieure au seuil de ce modèle (voir tableau).

Bouton Test /Armement⁹ = Ce bouton est utilisé pour armer (allumer) le détecteur. Lorsque ce bouton est appuyé, et tout en appuyant dessus, un oscillateur d'épreuve interne est connecté au détecteur et il active la Haute Tension sur l'électrode. Lorsque le bouton «Test / Armement» est enfoncé, le voyant rouge s'allume et l'alarme se déclenche, ce qui indique que le détecteur fonctionne correctement. Lors de la libération de ce bouton, le voyant vert doit s'éteindre, indiquant que la batterie est ok et le détecteur est en veille, en attente de détection.

19. Questions et réponses

Le goujon de montage de l'adaptateur de pôle n'est pas vu dans le boîtier

Êtes-vous sûr qu'il n'est pas encore complètement attaché au détecteur?

De nombreux utilisateurs le maintiennent attaché à leur détecteur, même après utilisation.

J'appuie sur le bouton "Test / Armement", mais toutes les LED restent éteintes et le détecteur semble mort !!!!

Avez-vous la batterie présente ou la batterie est trop faible pour qu'il ne se passe rien. Changer d'abord la batterie

J'appuie sur le bouton "Test / Armement", les LED rouges de luminosité élevée et l'avertisseur sonnent par intermittence, mais lorsque je relâche le bouton "Test / Armement", toutes les LED s'éteignent et le détecteur semble mort !!!!

La batterie est faible. Remplacez la batterie par une neuve.

Le détecteur est sale. Avec quoi puis-je le nettoyer et comment?

Dans le cas de la saleté, il peut y avoir une bouteille pleine de produits de nettoyage.

Je ne trouve pas la batterie. Quelle batterie dois-je acheter et quel type?

La batterie est cassée sur le panneau arrière. Retirer d'abord les 2 vis puis lentement et doucement, retirer la batterie. Remplacez-la par une pile 9V.

Le corps du détecteur est rayé. Est-ce dangereux?

Oui, il est possible que le détecteur présente des traces de rayures pourriez obtenir un boîtier de remplacement. Cependant, cette opération ne peut être effectuée qu'en usine.

20. Garantie limitée

Nous garantissons que le produit fabriqué par nous soit exempt de matériaux défectueux ou de fabrication d'usine et acceptons de réparer ou de remplacer ce produit qui, dans des conditions normales d'utilisation et de service, divulguer que le défaut est la faute de notre fabrication, sans frais pour les pièces et le service. Si nous ne sommes pas en mesure de réparer ou de remplacer ce produit, nous ferons un remboursement complet du prix d'achat.

Consultez le manuel de l'utilisateur pour les instructions appropriées concernant l'utilisation de cet instrument.

Notre obligation en vertu de cette garantie se limite à réparer, remplacer ou rembourser cet équipement de test qui s'avère défectueux dans les 36 mois à compter de la date d'achat d'origine.

Cette garantie ne s'applique à aucun de nos produits qui ont été réparés ou modifiés par des personnes non autorisées de quelque manière que ce soit, de manière à porter atteinte, à notre seul jugement, à leur stabilité ou à leur fiabilité, ou qui ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une mauvaise application, d'une négligence ou d'un accident ou dont les numéros de série ont été modifiés, effacés ou supprimés.

Les accessoires, non fabriqués par notre société, utilisés avec ce produit ne sont pas couverts par cette garantie.

Toutes les garanties sous-entendues par la loi sont limitées par la présente à une période de douze mois, et les dispositions de la garantie remplacent expressément toute autre garantie exprimée ou implicite.

L'acheteur s'engage à assumer toute responsabilité pour tout dommage ou blessure corporelle qui peut résulter de l'utilisation ou de l'utilisation abusive du produit par l'acheteur, ou son utilisateur, ses employés ou d'autres, et les recours prévus dans cette garantie remplacent expressément toute autre responsabilité que nous pourrions avoir, y compris les dommages accessoires ou indirects.

Nous nous réservons le droit d'interrompre les modèles à tout moment, ou de modifier les spécifications, le prix ou la conception, sans préavis et sans encourir aucune obligation.

ALTA VOLTAGEM A.C. (50 ou 60Hz) CAPACITIVO DE CONTATO DETECTOR DE ALTA VOLTAGEM

MODELO	VOLTAGEM DE SISTEMA
KVD-01-33 0769701	33kV (C)
KVD-01-66 0769702	66kV (D)



Índice

Página

1. Regras de segurança	1-2
2. Descrição geral.....	3
3. Princípio de funcionamento.....	3
4. Uma rápida revisão do funcionamento interno.....	4-5
5. Rotulagem.....	6
6. Layout do painel frontal – faça a.....	7
7. Ávore de etiqueta principal.....	8
8. Preparação para uso	8
9. Cuidado e manutenção.....	9
10. Manutenção periódica	9
11. Verificação e reparo de defeitos.....	10
12. Usos típicos	10
13. Introduções de uso	11
14. Montagem do equipamento.....	12
15. Usar o equipamento.....	13-14
16. Voltagens de interferência.....	14
17. Eletrofiação	15-17
18. Tabela de modelos e comparação.....	18-19
19. Perguntas e Respostas	20
20. Garantia limitada.....	21

1. Notas de segurança

Embora esse setor de alta voltagem de contato tenham sido desenhados com segurança em mente, nenhum deles pode impedir completamente o uso indevido.

Quando há falta de atenção ou práticas inadequadas de segurança, o circuito é perigoso e mortal. Siga as regras de segurança para reduzir o perigo e praticar a segurança.

- Leia o Manual de usuário e procedimentos de operação e completamente antes de usar o transformador. Entenda completamente as instruções antes de usar este produto. Siga as instruções para a utilização. Tome todas as precauções necessárias. Não exceda os limites de tensão e de risco.
- Somente pessoas totalmente treinadas e usando detetores de alta tensão devem usar este equipamento. O sistema de energia é alimentado por uma alta voltagem mortal.
- Sempre use um hásti de fibra de vidro ou hásti de isolamento autorizado do tamanho correto e distância mínima de operação e segurança.
- Um transformador de alta voltagem realiza o comando do transformador conectado a um hásti de operação, às vezes amarrado de "links sticks" (ou Hot Sticks etc).
- Antes de usar, verifique se o detector de tensão está seco e limpo sem rachaduras ou marcas profundas e bem presos juntos.
- Sempre verifique se o detector de tensão está funcionando corretamente antes e depois de usá-lo.
- Verifique se o detector de tensão está ficado corretamente para a voltagem do sistema em uso.
- Não toque em fios expostos ou conexões ou outras partes "vivas" do circuito.
- Antes e depois de usar o transformador, verifique o funcionamento do detector de tensão montado e se está seco e limpo.
- Não permita que os condutores de alta tensão atingam entre em contato com o detector de tensão abaixo da marca limite.
- Nunca use o detector de tensão em uma altura ou uma altura de isolamento ou em uma altura de trabalho.
- As distâncias de trabalho e seguras devem sempre ser observadas.

- A s perfície de viva alia é o ou a face do detector deve sempre ser o nisferada ou moendo a medida a imagem que o condutor está sendo testado. A deslizância de trabalho é garantida sempre que a medida a partir desse plano de viva alia é o.
- Quando o eletrodo de contato estiver em contato ou próximo ao condutor em teste, se a luz estiver apagada, não tente tocar na superfície de teste ou pressione o botão de teste.
- Este instrumento só pode ser usado por pessoal qualificado e treinado adequadamente que entenda completamente este procedimento de teste. Deve ser realizado treinamento regular em operações pessoais de alta tensão.
- Use equipamento de proteção.



Caução, risco de choque elétrico.



Caução, consulte o manual de usuário.

REGRAS DE SEGURANÇA

LEIA MANUAL

ENTENDA INSTRUÇÕES

TREINAMENTO

VERA DE LINK (DISTÂNCIA DE SEGURANÇA)

VERIFIQUE ANTES E DEPOIS

MARCA VERMELHA

SEMPRE ESTAR SEGURO E PROTEGIDO

SEMPRE TRATAR TODOS OS CONDUTORES AO VIVO

SEMPRE TRATAR TODOS OS CONDUTORES AO VIVO

SEMPRE TRATAR TODOS OS CONDUTORES AO VIVO

2. Descrição geral

A faixa de detetores a praticamente s de alta voltagem foi desenvolvida para atender aos requisitos dos mais recentes padrões internacionais IEC (IEC 61243-1).

Eles podem ser usados em ambientes em terra e ao ar livre e em todos os tipos. Os detectores foram desenvolvidos para uso em instalações de alta voltagem, mas não em aparelhagem.

Os modelos disponíveis cobrem uma ampla variedade de voltagem do sistema. A função do detector é determinar se o condutor está energizado ou desenergizado, para que possa ser aterrado com segurança antes de iniciar o trabalho.

Classificação de proteção: IP65.

3. Princípio de funcionamento

A parede é moldada em nylon ótico e resiste à abriga o detector. A parede interna do ótico não possui um revestimento de blindagem condutora ao qual as partes de aterramento do circuito estão conectadas.

O revestimento de proteção é a praticamente ao plástico da terra do equipamento elétrico e atua como um divisor de tensão entre o módulo e o detector de deteção interno (o detector de deteção interno é a interface de aterramento do módulo de voltagem).

A alta voltagem que aparece no eletrodo é dividida e a voltagem no detector é proporcional à voltagem entre o eletrodo e a terra.

Essa voltagem proporcional é alimentada a um circuito eletrônico que indica a tensão sobressalente de alarme e indicação de erro.

O circuito eletrônico possui alguns circuitos de saída, amplificador, retificador de corrente e divisor de comparação. O limite de comparação é definido na fábrica ou por uma agência de liberação autorizada.

Os detectores de alta voltagem são praticamente ao plásticos neles fazem parte de muitas instalações em um plano de aterramento em toda a placa, eliminando falsos ou ruidos.

4. Uma rápida revisão do funcionamento interno

• Arme

O detetor possui 2 modos de arme manual e automático.

• Modo de Arme Manual

O botão "ARMING / TEST" está montado na base frontal do detector (a base frontal do detector possui uma empainha, pinos de montagem (aerosol e m bielar), o botão e o indicador de teste estão amados). Faça a.

Quando o botão é pressionado, as LEDs indicadoras vermelhas desligam-se e as pilhas duas vezes por segundo e a Campainha alta (dipolar ou tipo de aviso de norte) também se acende duas vezes por segundo.

Este é o sinal para a visualização PRESENT.

Pressione o botão para ativar o indicador interno e acione-o à entrada do circuito eletro-mecânico para modular uma visualização externa.

Quando o botão é liberado, o sinal muda para LEDs verdes pilhas (também duas vezes por segundo).

Este é o sinal para a visualização NÃO PRESENTE e bateria OK. O detector está então armado e pronto para uso. Esta operação armada dura cerca de 3 minutos.

O detector de armamento também pode ser ativado funcionalmente pelo circuito interno, mas não será ativado a proteção de entrada ou a porta do eletrodo de contato, nem será ativado se o pacador estiver interno estiver aberto. Para fazer isso, use uma unidade de reivindicação externa.

• Modo de Arme Automático

Neste modo de operação, o detector liga automaticamente quando a corrente alternada de alta tensão é aplicada ao eletrodo de contato.

• Luzes indicadoras

Dois conjuntos de LEDs de desaque, um verde e outro vermelho.

Um é verde para a tensão NÃO PRESENTE e Bateria OK e o outro é vermelho para a visualização PRESENTE.

• Marca de limite

Na ponta estreita do detector, uma faixa vermelha indica a marca de limite.

Por definição, a marca de limite indica o limite fino no qual o detector pode ser inserido entre ou ao lado de um componente a regado.

No entanto, quando o detector é usado com uma extremidade de eletrodo de contato, a tampa da extremidade abre a marca de limite. Caso de alguns modelos o eixo de fabricante terá o é transparente e a marca de limite ainda é visível, mas em outros modelos o eixo do é vermelho e o próprio eixo do nôs itua a marca de limite.



5. Rotulagem



Desenhado de acordo com o IEC 61243-1, detector de vltagem de contato a parada fabricado e testado para voltagens acima de 1kV 50 / 60Hz.



Leia e compreenda o manual antes de usar o detector.



Atende aos mais recentes padrões EMC e aos requisitos europeus em vigor no momento do teste. Verifique os resultados do teste.



NÃO USE COMO TROCADOR DE LINK



Como precaução, não é recomendável usar este detector como um alternador de link.



NÃO USE COMO FERRAMENTA MECÂNICA



Não use este detector como ferramenta ou qualquer dispositivo mecânico sobre este.



NÃO USE COMO TROCADOR DE FUSÍVEL



Nunca use este detector como trocador de fusível ou nunca tente removê-lo ou alterá-lo ou usá-lo de forma errada.

6. Layout do painel frontal – facia



Para adaptador SUNRISE
ou de Vara Reis & ente
da Ligaç^o ok ou
ADAPTADOR DE PÓLO

7. Significados da etiqueta principal



FAIXA:	33kV	Voltagem do Sist. para o detector
N/S:	012356789	Para fins de rastreabilidade
MODELO:	KVD-01-33	Modelo relacionado às Voltagens limiares
DATA:	05/2019	Data de Fabricação / Calibração

CLASSE CLIMÁTICA: Normal. O detector funcionará corretamente na faixa de temperatura de -25 ° C a + 55 ° C e em 20% a 96% de Humidade.

Ao ar livre. O detector é adequado para uso em áreas ao ar livre e em condições húmidas

8. Preparação para uso

Limpeza

A sejeira pode usar o rastreamento da perfície, por isso, é necessário limpar o detector e suas peças com uma solução detergente e, em seguida, o detector e outros acessórios de plástico deve ser polidos com o polimento de polímero líquido fornecido.

Dano mecânico

Se arranhões ou amassados na superfície puderem ser visíveis facilmente a olho nu, o equipamento deve ser devolvido ao fabricante para reparo, pois essas manchas podem acumular poeira e humidade. Os danos maiores nas rochas dos pinos ou das bolas também podem que o equipamento seja devolvido ao fabricante.

Verificação de bateria

Pressione e solte o botão TEST/ARMING. Os LEDs verdes devem acender duas vezes por segundo. Caso contrário, a bateria deve ser substituída por uma bateria nova.

9. Cuidados e manutenção

Armazenamento

Quando o detector não estiver em uso, guarde ele e os acessórios em uma mala / bolsa especial. Se não for usado por um período de três meses (um mês ou mais), a pressão interna pode diminuir a bateria. Ao usar o dispositivo novamente, lembre-se de substituir a bateria. É recomendável substituir por uma bateria nova.

Transporte

Ao transportar o equipamento, guarde-o em uma mala/bolsa. Quando o equipamento foi desenhado para uso em campo, não o use de jeito横向 ou verticalmente. Exceções são:

10. Manutenção periódica

Substituição da bateria

A vida útil esperada da bateria é de meses no uso normal. Portanto, é recomendável substituir a bateria a cada seis meses e é a situação ao testar / armazenar o detector.

A bateria está localizada no painel de visualização do detector. Sua posição é visível facilmente. Solte os dois parafusos de fixação e o alicerce e gire para a esquerda no sentido anti-horário, removendo a tampa do compartimento da bateria.

Desligue a bateria e conecte o adaptador da bateria. Insira uma bateria de 9V. Insira a bateria em seu posicionamento, a tampa da bateria e os parafusos e verifique se os parafusos de fixação estão devidamente apertados (no sentido horário) para garantir uma boa resistência à água. Nenhuma outra peça é substituível ou reparável.

Recalibração e teste de prova

Detector e os acessórios devem ser verificados periodicamente a cada dois meses, incluindo a limpeza de limiar e testes de airtightness. O portátil para todos os acessórios. Recomenda-se que o fabricante ou seu representante autorizado faça uma nova calibração.

11. Verificar e revisar o testador

Checking

Pressione o botão TEST/ARMING para verificar o funcionamento do circuito interno e o estado da bateria.

Quando pressionada, as leds Vermelhas de Detaque piscam e a cada 3 segundos por 3 segundos.

Quando o botão é solto, as leds Vermelhas de Detaque piscam por 3 minutos.

Se as leds Verdes de Detaque se apagarem imediatamente, significa que a bateria (ou não tem a sua integridade da bateria).

Se o detector ainda não armou corretamente, ele estará em defeito e deve ser devolvido ao fabricante para reparo.

Prova

Use uma fonte de energia AC de alta voltagem e neutral.

Se necessário, armze o detector.

Coloque o detector, se necessário, em uma fonte de alta voltagem e entre em contato com o eletrodo de contato. As Leds Vermelhas de Detaque piscarão e o alarme tocará duas vezes seguidas.

12. Usos típicos

A principal função do detector é determinar se o condutor está energizado ou desenergizado, para que possa ser aterrado ou não durante antes de iniciar o trabalho.

O detector é usado para determinar se o potencial do condutor (condutor aterrado) está acima do nível limite estabelecido pelo detector.

Quando o condutor atingir um potencial maior que o limite definido, o detector tocará e os leds vermelhos brilhantes piscarão duas vezes por segundo.

13. Instruções de uso

Inspeção visual

Retire o detector da embalagem e inspecione-o visualmente. Sinta e toque com as mãos e os dedos.

Tudo deve estar alright, caso contrário, envie o detector à fábrica para a sua substituição.

Limpar o detector com um pano

Limpe cuidadosamente o corpo exterior do detector com o pano e o líquido fornecidos. Certifique-se de remover todos os restos de sujeira e objetos estranhos.

Verificação de bateria

Pressione o botão vermelho "TEST/ARM" e observe. Os LEDs Verdes de Detectors acenderão duas vezes seguidas e a bateria está ok. Caso contrário, substitua a bateria.

Campainha e Luz Vermelha de Destaque

Pressione e segure o botão vermelho "TEST/ARM", a campainha e as LEDs Vermelhas de Detectors acenderão duas vezes seguidas, e o detector deve parar de funcionar imediatamente para reparo.

Verifique o adaptador

Verifique se o adaptador não está rachado e apertado no detector. Se o adaptador mostrar algum tipo de rachadura, não o utilize, pois pode rachar durante o uso.

Use apenas um adaptador de boa qualidade.

14. Montar o equipamento

Para uso em linhas aéreas e barramentos.

Selecione o eletrodo de contato apropriado para a aplicação e aperte-o no detector.



Eletrodo de contato padrão "Y"



Eletrodo de contato padrão "HOOK" 40 mm



Eletrodo de contato padrão "HOOK" 60 mm



Eletrodo de contato padrão "HOOK" 100 mm

Monte o detector em uma biela ou haste de fibra de vidro isolada. Nunca use o detector sem tocar nos eletrodos e sem uma haste isolante. Sempre verifique se o eletrodo de contato correto está firmemente conectado à cabeça.

Para pontos de teste de capacidade

Os detectores de alta voltagem são desenhados especificamente para pontos de teste e a praticidade em operações e parámetros e aços de polímero são lados em aços de aços fundidos

15. Usar o equipamento

Monte o equipamento o nforme nee á rio. Preś one o botão TEST/ARMING para e rifiá r o funç onamento do t crito interno e o e sado da bateria.

Quando preś onada, as leds Vermelhas de Det aque pisa m e ra de duas e z s por e gundo e a a mpainha deo toa r duas e z s Quando o botão de e lto, as leds Vermelhas de Det aque pisa m por e ra de 3 minutos Se as leds Verdes de Det aque e apagarem imediatamente, s bts itua a bateria (o ns lte a s bts ituiç o da bateria). Se o detet or ainda não armar o rretamente, ele e s á o m defeito e deo e r deo lido ao fabria nte para reparo.

Arme Manual

Preś one o botão TEST/ARMING, as leds Vermelhas de Det aque pisa rão duas e z s a a da e gundo e o alarme e noro (a mpainha) e e arão e, quando o botão de alarme/tet e for liberado, as leds Verdes de Det aque pisa rão duas e z s por e gundo. O detet or e s á agora em modo de e p era e pronto para us . E s a o ndiç o durará aproix madamente 3 minutos a menos que e ja feito o ntato de alta v Itagem (o ns lte "Arme Automatio ").

Arme Automático

Quando o eletrodo e s á em Contato de Alta Voltagem, o detet or liga-e s i nho e as leds Verdes de Det aque pisa m duas e z s por e gundo, a menos que a alta v Itagem eja at ma do limite. Nes e a s , as leds Vermelhas de Det aque pisa m aproix madamente duas e z s a a da e gundo, e a a mpainha deo e ar duas e z s a a da e gundo.

Prova

O equipamento de montagem o mpleto agora deo e r in p ei onado com uma fonte de energia AC de alta v Itagem o nheida. Se nee á rio, arme o detet or. Coloque o detet or, e neceá rio, em uma fonte de alta v Itagem o nheida e entre em o ntato o m o eletrodo de o ntato. As Leds Vermelhas de Det aque pisa rão e o alarme tocará duas e z s a a da e gundo.

Testar

Agora o loque o detet or no o ndutor e ndo te s ado para que ele entre em o ntato com o eletrodo de o ntato. Se a voltagem no o ndutor for maior que a v Itagem limite do detet or, as Leds Vermelhas de Det aque o meç rão a pia r e um alarme e noro e ará duas e z s por e gundo, indica ndo que o o ndutor e s á ati . Enquanto o eletrodo de o ntato do detet or e s ie r em o ntato com um o ndutor ati , a v Itagem e rá eix bida o ntinuamente. Se a v Itagem no o ndutor for menor que a v Itagem limite do detet or, as Leds Vermelhas de Det aque e o alarme sonoro não func onarão, e as Leds Vermelhas de Det aque pisa rão duas e z s por e gundo.

16. Voltagens de interferência

Em alguns casos, se o condutor estiver próximo à dimensão ou configuração da instalação, pode ocorrer um campo elétrico que pode afetar a indústria ou o detector.

A indústria é o de erro ocorre apenas quando o campo do detector está localizado dentro da área.

A indústria é a reta pode ser obtida por aplicando o detector a um condutor horizontal, longe de outras estruturas ou conexões.

A indústria é o inchaço é o detector depende da distância do detector em relação à terra não será afetada por outros campos.

Interferência em fase

Isso ocorre quando o condutor em teste é adjacente a outro condutor que está em fase com a malha de ligação.

O campo gerado pode então atuar como uma blindagem entre o detector e a terra, reduzindo a probabilidade de efetivação do detector em relação à terra.

Isto faz o campo que a tensão limite aumente, o que pode significar que o detector não indica rá que o condutor está ativo.

Isto aumenta a tensão limite do detector e pode não ser indicado. Este é obviamente uma situação perigosa.

Interferência de Fase-Oposição

Se o condutor adjacente ao condutor em teste é inverso em fase em relação a uma indústria é a inchaço pode ocorrer. Por exemplo, se o condutor em teste estiver inversamente aterrado e o detector estiver próximo a um condutor ativo, o detector poderá indicar que o condutor em teste está ativo. No entanto, embora isso seja incorreto, pode ser considerado uma condição de segurança.

17. Especificações

Elétrico

Voltagem de limiar:

Para um detector de voltagem única (por exemplo, 11kV), a voltagem de limiar deve estar na faixa de 0,15 X voltagem do detector a 0,4 X voltagem do detector, ou seja, para 11kV, V THRESHOLD está na faixa de 1,65 a 4,4kV.

Para um detector com faixa de voltagem de dois a um (por exemplo, 66 a 132kV), a voltagem de limiar deve estar na faixa de 0,15 X voltagem máxima do detector até 0,4 X voltagem mínima do detector, ou seja, para 66 / 132kV, V THRESHOLD está na faixa de 19,8 a 26,4 KV.

Para um detector com uma faixa de voltagem de três a um (por exemplo, 11 a 33 kV), a voltagem de limiar deve estar na faixa de 0,1 X do detector máximo. A voltagem mais baixa de voltagem do detector de 0,45 X, ou seja, 11 / 33kV, V THRESHOLD está na faixa de 3,3 a 4,95kV.

Se nenhuma das regras acima se aplique, o valor limiar poderá ser definido como um valor acordado com o cliente.

Precisão da tensão limite: $\pm 5\%$ do nível definido e nas condições de teste e no ambiente de fábrica.

Tempo de Operação: Cerca de 3 minutos nominais com VOLTAGEM NÃO PRESENTE no eletrodo de oxigênio.

Contínuo com VOLTAGEM PRESENTE no eletrodo de oxigênio.

Tempo de Resposta: Menos de 1 segundo.

Proteção contra faíscas: Quando em oxigênio com o condutor em teste, uma descarga de faísca não danifica o detector.

Proteção de ponte: O detector e os usos associados não autorizam flama ou ardência entre partes vivas do equipamento ou entre partes vivas do equipamento e o solo.

Consumo de Corrente: 30mA máx

Bateria Fraca: 7,2V nominal (Armar através do botão de testing/arming é inhibido neste momento, mas o arme automático dos níveis é mantido em até 6,5V.)

Bateria: 9 V alcalina de manganês PP3-C IEC 6F22.

INDICAÇÃO VISUAL

Voltagem Atual: Leds Vermelha de Det aque pia duas e s por e gundo.

Voltagem Não Atual: Leds Verde de Det aque pia duas e s por e gundo.

INDICAÇÃO AUDITIVA

Voltagem Atual: A e mpainha toe duas e s por e gundo

Mecânica

Detetor

Comprimento: 180mm

Diâmetro: 100mm

Material: NYLON

Eletrodos

Comprimento: 40mm

Material: Aço inox dár I

Eletrodo Y ”

Comprimento: 35mm

Largura: 40mm

Material: Aço inox dár I

Eletrodos de Gancho

Material: 40, 60 ou 100mm

Matéria: Aço inox dár I/Alumínio

Eletrodo de Contato (opcional)

Comprimento: 100, 250, 650

E k enã o: 1000mm

Material: PVC/ Aço inox dár I

Adaptadores para pólos (opcional)

Bowthorpe

Comprimento: 125mmm

E k enã o: 46mm

Material: Ae tal/ Aço

Estrela Universal

Comprimento: 95mm
Diâmetro: 27mm
Material: Aé tal/ Aço

Karl Pfisterer

Comprimento: 85mm
Diâmetro: 25mm
Material: Aé tal/ Aço

Chance

Comprimento: 85mm
Diâmetro: 45mm
Material: Aé tal/ Aço

Postes de extensão

Comprimento: 1.200mm em total
Material: Fibra de vidro

Resistência à vibração:

O método de teste deve estar em conformidade com a IEC 60068-2-6. O teste é feito ao vibrador por uma parte intermediária rígida que não afeta os resultados do teste. Para reduzir grandes oscilações que podem ocorrer das no eletrodo de contato durante o teste, a extremidade livre do eletrodo deve ser fixada em uma parte rígida.

A amplitude é de 1,1 mm de deslocamento e quinze

Valor de pico de 0,15 mm entre 10 Hz e 58 Hz e de pico de 19,6 m/s entre 58 Hz e 150 Hz

A duração dos testes deve ser definida por 2 horas em cada direção.

O teste é considerado aprovado se o detector não mostrar deterioração óptica nenhuma aparente.

Resistência ao choque: Atende ao IEC 61243-1 Teste 6.4.5. A parte mais frágil do indutor foi submetida a impactos de 1000 Newtons.

O teste é considerado aprovado se o indutor não mostrar fratura importante.

Ferramenta de Limpeza: Panos e fios de líquido polimérico

18. Panos e frascos de líquido polimérico

PARTE#	A	B	C	D	E	F	G	H
Voltagem do Sistema	4/15 kV	11 kV	33 kV	66kV	132 kV	11/33 kV	44/132 kV	66/132 kV
Valor de limiar definido dentro do intervalo	1.9 kV a 2.1 kV	1.65 kV a 4.4 kV	4.95 kV a 13.2 kV	11 kV a 13 kV	11 kV a 13 kV	3.3 kV a 4.95 kV	11 kV a 13 kV	11 kV a 13 kV
Tempo de rep. obs a	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec
Auto des ligamento ¹	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min
Proteção de ponte ²	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Proteção contra fai s ³	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Bateria Frae ⁴	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V
Valor de limiar ⁵	2.0 kV	3.02 kV	9.07 kV	12.0 kV	12.0 kV	4.12 kV	12 kV	12 kV
Corrente de Bateria ⁶	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA
Verde=Arnado ⁷	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Vermelho= V Detet ado ⁸	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Botão Tens /Arming ⁹	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

PARTE#	I	J	K	L	M	N	O
Voltagem do Sistema	6.6/132 kV	11/132 kV	11/44 kV	33/132 kV	44 kV	Xx kV a Xx kV	12/36 kV
Valor de limiar definido dentro do intervalo	2 kV a 3 kV	4.4 kV a 6.6 kV	4.4 kV a 5 kV	11 kV a 13 kV	6.6 kV a 17.6 kV	Xx kV a Xx kV	5.0 kV a 6.0 kV
Tempo de rep. obs a	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec
Auto des ligamento ¹	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min	±3Min
Proteção de ponte ²	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Proteção contra fai s ³	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Bateria Frae ⁴	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V
Valor de limiar ⁵	2.5 kV	5 kV	4.75 kV	12 kV	12 kV	User's Spec.	5.4 kV
Corrente de Bateria ⁶	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA
Verde=Arnado ⁷	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Vermelho= V Detet ado ⁸	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Botão Tens /Arming ⁹	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

Note-se que o circuito interno de a libração não tem a os eletrodos e os protetores

Auto des ligamento¹=O temporiza dor de des ligamento automáti o é redefinido automaticamente e sempre que o eletrodo de contato do Modelo X é exposto a uma alta voltagem ou toda vez que uma alta voltagem é detectada. Cada vez que o equipamento é armado e testado, o temporiza dor de desligamento automáti o é redefinido com o botão frontal. O temporiza dor de des ligamento automáti o é de aproximadamente 3 minutos.

Proteção de ponte²= O detector e os usos de circuitos não causa m flas ou r entre partes vivas do equipamento ou entre partes vivas do equipamento e o solo.

Proteção contra faias³= Quando em contato com o condutor em teste, uma descarga de faias não danifica o detector.

Bateria Fraqueza⁴= Quando a bateria estiver fraca, o HVD não permanece armado depois de pressionar o botão TEST / ARMING, e o LED verde não pisca. (A luz verde indica o modo de espera). Depois de pressionar TEST / ARMING, o LED verde não pisca mais, não utilizando. Isto indica que a bateria está fraca. Se a leitura estiver baixa, substitua a bateria imediatamente. NÃO OPERE.

Valor de limiar⁵= Ele é o valor de limiar melhor recomendado para definir o nível de detecção no qual o detector erkbe e emite um Alarme de Alta Voltagem. Este é o nível recomendado no qual o laboratório de eletricidade indica o detector. Ele é definido com um intervalo na fábrica, mas pode optar por definir-lo para esse valor de limiar e emitir um alerta de elevada probabilidade.

Corrente de Bateria⁶= Este é o nível total de corrente retirado da bateria quando a empainha toca e a luz verde muda de modo de detecção de tensão. Este é o pior nível de nível atual.

Verde=Armado⁷= Quando o detector estiver armado e aguardando a detecção de alta voltagem, a Luz Verde pisca, o que também significa que a bateria está OK.

Vermelho= V Detetado⁸= Quando alta voltagem é detectada, a Luz vermelha pisca, o que acontece quando a voltagem detectada estiver acima do limite do modelo (consulte a tabela).

Botão Test /Arming⁹= Este botão é usado para armar (ligar) o detector. Quando este botão é pressionado, quando pressionado simultaneamente, o lado interno é conectado ao detector e é mula a alta voltagem nos eletrodos. Quando o botão TEST / ARMING é pressionado, a luz indica cor laranja VERMELHA pisca e a empainha se move, indicando que o detector está funcionando corretamente. Quando o botão é solto, a luz verde desliga, indicando que a bateria está OK e o detector está no modo de espera, aguardando a detecção.

19. Perguntas / Respostas

O pino de montagem do adaptador de pólo não é visto na caixa

Tem e rtea de que ainda não es á is mplem ente o net ado ao detet or?

Muitos us ários o mantêm o net ado ao detet or, mesm o ap s o ue .

Pressionei o botão "Test/Arming", mas todos os Leds ficaram apagados e o detector parecia morto!!!!

A bateria pode es ar aue nte ou es á fraca. Primeiro, a bts itua a bateria

Pressionei o botão "Test/Arming", as Leds Vermelhas de Destaque e a campainha soam intermitentemente, mas quando solto o botão

"Test/Arming", todas as Leds se apagam e o detector parece morto !!!!

A bateria es á fraa . Subs itua a bateria por uma noua .

O detector está sujo. O que posso usar para limpá-lo e como?

Nes e a e , des ha e r uma garrafa b eia de material de limpeza .

Não consigo encontrar a bateria. Que bateria devo comprar e que tipo?

A bateria es á loa lia da no painel frontal. Primeiro remova os 2 parafusos e, em e guida, remova lenta e suaemente a bateria. Subs itua as baterias de 9V.

O corpo do detector está arranhado. É perigoso?

Sim, é reo mendá e l a bts ituir o gabinete e o e u detet or apres entar risos. No entanto, es a operaç o é pode e r realiza da na fábrica .

20. Garantia limitada

Garantimos que os produtos produzidos por nós estão livres de materiais defeituosos ou processos de fábrica e concordamos em reparar ou substituir os produtos que são revelados como defeitos em nossas falhas de fabricação sob uso e serviço normais, sem custo por quaisquer peças e serviços. Se não conseguirmos reparar ou substituir o produto, reembolsaremos o preço total da compra.

Consulte o manual de usuário para obter instruções adequadas sobre o uso deste instrumento.

Nossas obrigações sob esta garantia limitam-se ao reparo, substituição ou reembolso de equipamentos de teste que apresentarem defeitos dentro de 36 meses a partir da data da compra original.

Esta garantia não se aplica a nenhum de nossos produtos que tenha sido reparado ou alterado por pessoas não autorizadas de qualquer forma, a fim de, a nosso critério, prejudicar sua estabilidade ou confiabilidade, ou que tenham sido sujeitas a uso indevido, abuso, aplicação incorreta, negligência ou acidente ou cujos números de série foram alterados, desfigurados ou removidos.

Os acessórios não utilizados por este produto e não fabricados por nossa empresa não são cobertos por esta garantia.

Todas as garantias implícitas por lei são limitadas a um período de doze meses e as disposições da garantia substituem expressamente quaisquer outras garantias expressas ou implícitas.

O comprador concorda em assumir toda a responsabilidade por quaisquer danos ou lesões corporais que possam resultar do uso ou uso indevido do produto pelo comprador, ou seu usuário, seus funcionários ou outros, e os remédios previstos nesta garantia são expressamente substituídos. de qualquer outra responsabilidade que possamos ter, incluindo danos incidentais ou conseqüenciais.

Reservamo-nos o direito de descontinuar os modelos a qualquer momento ou alterar especificações, preço ou design, sem incorrer em nenhuma obrigação.

